



All. n° 3a

Localizzazione e vista d'insieme dei beni oggetto della presente CTU









Particella n° 1156

Il fabbricato durante i lavori di ultimazione, conforme con il progetto approvato

Come si evince dalle foto sia a sx che a dx il portico è aperto



Stato attuale particella 1156 sub 1 - piano terra

Come si evince dalle foto sia a sx che a dx il portico è chiuso (dalle foto non si evince l'ulteriore aumento di superficie)






chiusura porticato ed incremento di superficie



sub 2 - piano S1



locale abusivo da sanare

locale gruppo elettrogeno

terreno particella n° 1162











locali abusivi da sanare



locale abusivo da sanare







chiusura portico

incremento di superficie

terreno particella n° 1157



Particella n° 859 - Fabbricato Caseificio







locale abusivo da  
sanare



















terreno particella n°1165



fabbricato abusivo da sanare

fabbricato depuratori  
particella n° 1163



fabbricato depuratori  
particella n° 1163

locale abusivo da  
sanare



Fabbricato abusivo sul terreno particella n° 1165

