

## REPORT FOTOGRAFICO



*Foto 1: vista ingresso stabile condominiale da via Mamiani n. 18*



*Foto 2: vista ingresso box auto da condominiale da via Bradano n. 13*



***Foto 3: vano scala/androne di ingresso***



***Foto 4: porta di caposcala in Piano 2°***



*Foto 5: ingresso/salone*



*Foto 6: vista ingresso/salone dal disimpegno*




*Foto 7: WC 2*



*Foto 8: WC 1*



*Foto 9: particolare infiltrazioni WC 1*



*Foto 10: particolare infiltrazioni WC 1*



*Foto 11: camera da letto 1*



*Foto 12: particolare infiltrazioni camera da letto 1*



*Foto 13: camera letto 2*



*Foto 14: vista balcone/veranda lato camera da letto/WC*



*Foto 15: vista disimpegno*



*Foto 16: vista disimpegno*



*Foto 17: corsia di manovra autorimessa*



*Foto 18: particolare infiltrazioni)*



*Foto 19: box auto contraddistinto dal n. 6*



*Foto 20: interno box auto (si nota l'apertura al piccolo locale sottorampa)*