

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Immobile di Frazione Puzzi, Reggio Calabria



Edificio lato sud-est - INGRESSO



EDIFICIO lato sud-ovest -



EDIFICIO Lato nord-est



CORTE



EDIFICIO Lato nord-ovest



DEPOSITO SUB5

Documentazione fotografica Deposito sub 2 (piano 1°f.t.)



DEPOSITO PT



DEPOSITO PT



CUCINA



BALCONE

Documentazione fotografica Abitazione sub 3 (piano 2°f.t.)



INGRESSO



DISIMPEGNO



CAMERA 1



CAMERA 1



CAMERA 4



CAMERA 4



CAMERA 2



CAMERA 2



CAMERA 3



CAMERA 3




CAMERA 3




BAGNO



CUCINA




CUCINA



CUCINA



BALCONE



DEPOSITO



DEPOSITO

Documentazione fotografica Locale in corso di costruzione sub 4 (piano 3°f.t.)



Piano terzo in corso di costruzione



Piano terzo in corso di costruzione



Piano terzo in corso di costruzione



BALCONE Piano terzo in corso di costruzione

Documentazione fotografica Deposito sub 5 (piano 1°f.t.)



Deposito sub 5 - Ingresso



Deposito sub 5 - copertura



Deposito sub 5



Deposito sub 5



Deposito sub 5



Deposito sub 5