



Foto n.1





Foto n.2





Foto n.3





Foto n.4





Foto n.5





Foto n.6





Foto n. 7 Ingresso nell'unico Bagno e **soppalco abusivo** ad uso deposito




Foto n.8 Unico Bagno con la parete frontale prospiciente la Via Doria





Foto n. 9

Chiusura **abusiva** del pozzo luce con s circa 6.00 mq ed h pari a 1.96 m



Foto n. 10

Lucernaio/ pozzo luce visto dal terrazzino





Foto n.11 (ambiente n. 4 / cfr planimetria / all. n.3) con $h_{max} = 3.00m$



Foto n.12





Foto n.13 e n.14
(ambiente n. 5 / cfr planimetria / all. n.3) con $h_{max} = 2.75$ m





Foto n.15 e n. 16 Ambiente n. 6 con $h_{max} = 2.80$ m Sullo sfondo portoncino metallico / civico n. 30 di Via A. Volta di cui al momento **non** è disponibile la chiave di accesso





Foto n.17

Botola di accesso ad un deposito interrato di limitata superficie NON autorizzato e non ispezionabile

Scala interna di collegamento tra piano terra e piano primo




Foto n.18 Porta adiacente al portoncino metallico per accesso dal civico n. 28



Primo piano



Foto n.19 Ambiente n. 7



Foto n. 20 Ambiente n.7





Foto n.21



Foto n.22

Originario camino che spicca dal vano rappresentato sulla foto n.21






Foto n.23 ambiente n.7 in scadenti condizioni



Foto n.24 ambiente n.8





Foto n.25
Evidenti tracce di fenomeni di infiltrazioni delle acque meteoriche



Foto n.26





Foto n.27 e n.28





Foto n.29 Scala in muratura di collegamento 1^a p / Lastrico solare



Lastrico solare in scadenti condizioni



Foto n.30



Foto n.31



Suppigna e/o deposito al livello del lastrico solare



Foto n.32



Foto n.33





Foto n.34



Foto n.35

Possibilità di allacciamento alla rete idrica / fognaria sulla Via Andrea Doria





Foto n.36
Pozzetto di ispezione fognatura ed allaccio idrico sulla Via A. Volta

