

ALLEGATO B

- Documentazione Fotografica;

Foto n° 1 – Vista foto dell'area interessata, è evidenziata con freccia il fabbricato di cui fa u.i., nella parte, località pasquoli – via Folco Ruffo di Calabria,1.



Foto n° 2 – Veduta estrapolata da Google Maps- Fabbricato nella sua interezza, di cui è parte integrante la u.i. oggetto di procedura - foglio mappa 7 partizione 164.



Il Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 3 – Vista generale di parte fabbricato indicato dal segno arancio – Con la freccia è indicato la u.i. posta al piano S-T-H, oggetto di procedura, comune di Mendicino (CS), fotograbata dalla strada Comunale. (beni immobili foglio di mappa 7 particella n° 164, sono visibili alcune rifiniture esterne quali cancello metallico, recinzione esterna e tettoia cancello carabile e pedonale.



Foto n° 4 – Veduta recinzione u.i. - foglio di mappa 7 Particella n° 164 – dalla strada comunale via Folco Ruffo di Calabria



Il Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 5 – Vista particolare dell'alto del cortile area interna e del fabbricato intero.




Foto n° 6 – Vista fabbricato cortile interno, parte posteriore. sono visibili le finestre vetri, provviste di inferriate.



Il Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 7 – Vista ingresso al piano seminterrato, sono visibili le finiture della piastrellatura del cortile e la tettoia 2 (Cfr. Allegato G3).



Foto n° 8 – Vista lato frontale piano Seminterrato, sono visibili i materiali di intelaiatura in ferro e tegole della tettoia 1 (Cfr. Allegato G3).



Foto n° 9 – Vista cortile interno posteriormente all'abitacolo, piantumato con alberi da frutto e provvisto di camminamenti piastrellati, indicati dalla freccia.



Il Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 10 – Vista esterna fabbricato, è visibile la porta garage, e la tettoia (Cfr. Allegato G3).



Foto n° 11 – Vista interna locale seminterato funge sostanzialmente da deposito.



Foto n° 12 – Vista interna locale al piano seminterato.



Foto n° 13 – Vista interna wc. locale piano seminterato.



Il Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 14 – Vista interno piano seminterrato, visibile il caminetto esistente.




Foto n° 15 – Vista interna scala che conduce dal piano seminterrato al piano terra /trabato del fabbricato, sono visibili le rifiniture in marmo travertino di buona qualità.



Foto n° 15 – Vista esterna ingresso al piano terra/trabato.



Foto n° 16 – Vista interna ingresso piano terra /trabato, sono visibili le rifiniture in ceramica dell'epoca di costruzione di buona qualità.



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 17 – Vista dal piano terra/rialtato, cortile interno, visibile le terrazze dell'alto n° 1 e n° 2 (Cfr. Allegato G3)



Foto n° 18 – Vista interna salone di piano terra /rialtato del fabbricato, sono visibili le rifiniture in ceramica, le porte in legno e vetro di buona qualità.



Foto n° 19 – Vista interna salone piano terra/rialtato, le rifiniture dei pavimenti di ceramica e spili a muro per il raffrescamento.



Foto n° 20 – Vista interna locale wc al piano terra/rialtato, sono visibili le rifiniture rivestimento a tutta altezza in ceramica dell'epoca di costruzione di buona qualità, riscaldamento con termosifoni.



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 21 – Vista interna camera: piano terra/alzato.



Foto n° 22 – Vista interna scala interna che collega il piano rialzato al piano P., da notare le buone rifiniture ringhiera e rivestimento in travertino lucido.



Foto n° 23 – Vista interna complessiva scala interna.



Foto n° 24 – Vista interna ampio pianerottolo di disimpegno scala di piano P.



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 25 – Vista interna camera.



Foto n° 26 – Vista esterna terrazzo in parte scoperto al piano Primo.



Foto n° 27 – Vista interna locale wc, rivestimento a tutt'altezza e riscaldamento a termosifoni.



Foto n° 28 – Vista interna ampia camera matrimoniale.



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 29- Vista interna corridoio con funzione di disimpegno per le camere, intesi il legno e vetro, pavimenti in ceramica, radiatori in ghisa.




Foto n° 30 - Vista interna wc, rivestimento in ceramica a tutta altezza, buone rifiniture, riscaldi all'epoca di costruzione.



Foto n° 31 - Vista interna scala che porta ai locali mansardati.



Foto n° 32 - Vista interna cucina locali mansarda.



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____

Foto n° 33- Vista interna wc al piano mansardato, rivestimenti in ceramica, radiatori in ghisa.



Foto n° 34 - Vista interna locali mansarda, parte spiovente.



Foto n° 35 - Vista interna sala con caminetto locali mansardati.



Foto n° 36 - Vista dal piano mansarda dello sviluppo scala interna.



Consulente

arch. Salvatore CALOIERO _____