

Foto n. 1 - Vista aerea del centro storico di Acquaviva delle Fonti con indicazione della posizione del compendio pignorato



**Foto n. 2 - Vista della facciata del compendio immobiliare avente prospetto su
Via Arco Vitangelo Luciani**




Foto n. 3 - Vista della facciata del compendio immobiliare avente prospetto su Via San Benedetto



Foto n. 4 - Vista del locale di ingresso dal lato di Via Arco Vitangelo Luciani, pareti est e sud (N.B.: l'aberrazione di alcune linee orizzontali nella realtà rette è dovuta all'effetto grandangolare della ripresa)



Foto n. 5 - Vista del locale di ingresso dal lato di Via Arco Vitangelo Luciani, pareti sud, ovest e nord (N.B.: l'aberrazione di alcune linee orizzontali nella realtà rette è dovuta all'effetto grandangolare della ripresa)



Foto n. 6 - Vista del del varco di passaggio tra i locali al primo piano dell'immobile con ingresso da Via Arco Luciani e dell'immobile con ingresso da Via San Benedetto



Foto n. 7 - Vista del locale di ingresso dal lato di Via San Benedetto, pareti nord, est e sud (N.B.: l'aberrazione di alcune linee orizzontali nella realtà rette è dovuta all'effetto grandangolare della ripresa)



Foto n. 8 - Scorcio del bagno al primo piano



Foto n. 9 - Vista del locale con ingresso dal lato di Via San Benedetto, pareti sud, ovest e nord (N.B.: l'aberrazione di alcune linee orizzontali nella realtà rette è dovuta all'effetto grandangolare della ripresa)



Foto n. 10 - Vista della scala interna di comunicazione tra primo e secondo piano



Foto n. 11 - Vista dall'alto della scala di comunicazione interna



Foto n. 12 - Vista del locale al secondo piano sul lato di Via Arco Vitangelo Luciani, pareti est, sud e ovest (N.B.: l'aberrazione di alcune linee orizzontali nella realtà rette è dovuta all'effetto grandangolare della ripresa)



Foto n. 13 - Vista del locale al secondo piano con affaccio su Via Arco Vitangelo Luciani, pareti ovest, nord ed est (N.B.: l'aberrazione di alcune linee orizzontali nella realtà rette è dovuta all'effetto grandangolare della ripresa)



Foto n. 14 - Vista del varco di passaggio tra i locali al secondo piano dell'immobile con ingresso da Via Arco Luciani e dell'immobile con affaccio su Via San Benedetto



Foto n. 15 - Scorcio del bagno al secondo piano



Foto n. 16 - Vista della cucina al secondo piano, pareti nord, est e sud (N.B. : l'aberrazione di alcune linee orizzontali nella realtà rette è dovuta all'effetto grandangolare della ripresa)



Foto n. 17 - Altra vista della cucina al secondo piano, pareti sud, ovest e nord
(N.B.: l'aberrazione di alcune linee orizzontali nella realtà rette è dovuta all'effetto grandangolare della ripresa)



Foto n. 18 - Vista della veranda con affaccio su Via San Benedetto, pareti sud, ovest e nord
(N.B.: l'aberrazione di alcune linee orizzontali nella realtà rette è dovuta all'effetto grandangolare della ripresa)




Foto n. 19 - Altra vista della veranda con affaccio su Via San Benedetto, pareti nord ed est (N.B.: l'aberrazione di alcune linee orizzontali nella realtà rette è dovuta all'effetto grandangolare della ripresa)

