

FOTO N. 10



Vista ad angolo del magazzino

FOTO N. 11



Tettoia in c.a. sul lato sud della casa

FOTO N. 12



Altra vista della tettoia lato sud

FOTO N. 13



struttura in legno posta all'angolo est

FOTO N. 14




Altra vista della struttura lignea usata come deposito e raccolta acqua

FOTO N. 15



Vista interna cucina

FOTO N. 16



Vista interna bagno

FOTO N. 17



Vista interna sala

FOTO N. 18




Vista interna locale est

FOTO N. 19



Vista interna camera

FOTO N. 20




Vista interna locale nord-est

FOTO N. 21



Vista interna magazzino

FOTO N. 26




Vista rottura marmo l bagno

FOTO N. 27



Vista lesioni al bagno

FOTO N. 28



Particolare lesioni/cedimenti sul lato sud dello stabile principale

FOTO N. 29



Altra vista delle lesioni/cedimenti sulla facciata esterna dello stabile (lato sud)

FOTO N. 30



Altra lesione interna