


NORD





Sub. 13
Ingresso ABITAZIONE IN
ESECUZIONE

Sub. 15
Portico comune

Sub. 12 e sub. 14
Unità non in esecuzione



Sub. 21
Corte comune

Sub. 9 e sub. 10
Unità non in esecuzione

Viste generali dell'immobile e delle altre unità immobiliari
ricadenti sullo stesso mappale (map. 1041)



**Tettoia abusiva sulle
parti comuni**

Balconi non autorizzati



**Stato di degrado delle
pavimentazioni esterne**



**Viste generali e stato manutentivo esterno
delle parti comuni dell'immobile**



**Strada privata di accesso
lato ovest**

Accesso carraio lato ovest

**Sedime indicativo della
roggia intubata utilizzata a
uso esclusivo dal map. 1041**

**Recinzione di delimitazione della
superficie utilizzata a uso esclusivo
della roggia intubata**

**muro di confine edificato sullo
stesso sedime della roggia**



**Rampa di accesso al
corsello interrato**

**Manufatto il lamiera posizionato sulla
superficie della roggia intubata,
utilizzata a uso esclusivo**



Veranda realizzata sul
map. 791 (confinante
non in esecuzione)
edificata in aderenza sul
confine del map. 1041



**Posizione della finestra tamponata
senza autorizzazione edilizia**



Viste interne e stato manutentivo piano terra




**Scala in marmo di accesso al
primo piano**



Camera

**Stanza
guardaroba
utilizzata
impropriamente
come cameretta**



Camera matrimoniale

Viste interne e stato manutentivo della zona notte a primo piano



**Fessurazione dell'intonaco
di modesta entità**



**Bagno a servizio della
camera matrimoniale**



Lavanderia (sub. 13) e autorimessa (sub. 18) trasformati in taverna abusiva



Evidenze di muffa e umidità nel bagno



Viste interne e stato manutentivo del piano interrato



Assenza di una porta/basculante di chiusura dell'ambiente


Contatori anche delle altre unità abitative posizionati nello spazio privato del sub. 18



Viste della porzione di risulta dell'autorimessa (parte del sub. 18) aperta verso il corsello



Segni evidenti di infiltrazioni



Viste del corsello comune e rampa di accesso alle autorimesse e stato di degrado



Viste dell'intorno in cui si inserisce il bene