

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




ingresso pedonale



porzione di facciata da ripristinare danneggiata dalla grandine



ingresso - soggiorno



cucina con affaccio sul portico lato Est



lato Est esterno cucina



camera padronale


bagno piano primo





camere





cantina



autorimessa



locale caldaia