



Facciate esterne condominio in corso Carlo Marx angolo via Simonini (AL) foto 1-2)





Soggiorno foto 3-4)





Cucina,
ingresso
foto 5-6)





disimpegno
corridoio
foto 7-8)





cameretta

foto 9-

10)




camera da
letto,
particolare
termosifone
foto 11-12)





bagno con vasca
foto 13-14)





Bagno con doccia/boiler
foto 15-16)






particolare cornicione su retro abitazione

Balcone sul retro abitazione
foto 17-18)





balcone su
corso Carlo
Marx
foto 19-20)





Particolare
serramento
porta-finestra
su corso
Carlo Marx

foto 21-22)




finestra su balcone corso Carlo Marx da regolarizzare



particolari, difetti, parti ammalorate o da ripristinare foto 23-24-25)





Fessurazioni intonaci pareti verticali vano scala foto 26-27-28)



facciate esterne retro
fabbricato
foto 29-30-31)





cantine e vano scala
foto 32-33-34)

