



Studio Ingegneria Francesco Di Carlo

Ing. Francesco Di Carlo

+39 320 6610760

francesco.dicarlo1983@gmail.com

francesco.dicarlo@ingpec.eu

Report fotografico R.G.Es. 459/19



1. Esterno, ingresso carrabile e pedonale, lato Sud-Ovest.



2. Esterno, facciata Sud-Ovest, lato ingresso carrabile.



3. Lato sinistro facciata Sud-Ovest.



4. Lato destro facciata Sud-Ovest.



5. Rampa carico/scarico, lato sinistro facciata Sud-Ovest.



6. Piano carico/scarico, facciata Nord-Ovest.



7. Facciata lato celle frigo (Nord-Ovest).



8. Tettoia e vano centrale termica (Nord-Est).



9-10-11. Tettoia e vano centrale termica (Nord-Est).






12-13. Facciata Sud-est, lato laboratorio, magazzino, spogliatoio, servizi per gli operai ed uffici.



14. Angolo Sud del capannone: prisma vetrato zona uffici.



15. Vista dalla strada dell'area industriale, lato Sud-Ovest.



16-17-18. Interno: copertura con travi a doppia pendenza e tegoloni.



19-20-21-22. Interno: problematiche infiltrative in corrispondenza dei pluviali di scarico e di alcuni infissi.



23-24. Finestre uffici, area lavorazione prodotti e celle frigo.



25-26. Interno: zona sopralco uffici.



27-28. Interno: scala accesso uffici e risalita capillare alla base della scala.

