

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1 – Fotogramma aereo partt. 33 (terreno) e 40 (fabbricato), foglio 4 – dettaglio



Foto 2 – Fotogramma aereo partt. 33 (terreno) e 40 (fabbricato), foglio 4 - dettaglio




Foto 3 – Fotogramma aereo part. 133 (Fabbricato diruto), foglio 5



Foto 4 – Fotogramma aereo partt. 451, 452, 497, 539, 552, 553, 557, 560, 627, 628 (terreni), foglio 3



Foto 5 – Fotogramma aereo partt. 451, 452, 497, 539, 552, 553, 557, 560, 627, 628(terreni), foglio 3 – dettaglio



Foto 6 – Fotogramma aereo partt. 213 e 216 (terreni), foglio 100



Foto 7 – Accessi ai beni siti in località Acquacalda C.da san Gaetano




Foto 8 – Ingresso pedonale pavimentato che dalla SP 179 conduce al fabbricato residenziale



Foto 9 – Vialeto non pavimentato di accesso al terreno attiguo al fabbricato



Foto 10 – Accesso all'immobile dal vano Soggiorno – Pranzo



Foto 11 – Soggiorno – Pranzo



Foto 12 – Soggiorno – Pranzo



Foto 13 – Soggiorno – Pranzo




Foto 14 – Cucina



Foto 15 – Cucina



Foto 16 – Camera 1



Foto 17 – Camera 1



Foto 18 – Camera 1



Foto 19 – Camera 1 – Particolare infissi e rifacimento superficie verticale interna pareti perimetrali



Foto 20 – Camera 1 – Particolare rifacimento superficie verticale interna pareti perimetrali



Foto 21 – Camera 2 – Fenomeni infiltrativi sulla superficie interna della parete Ovest



Foto 22 – Camera 2 – particolare di alcune riparazioni eseguite sulle superfici interne delle pareti perimetrali



Foto 23 – Camera 2 – Particolare dei cavi dell'impianto elettrico a vista



Foto 24 – Camera 2 – Particolare dei cavi dell'impianto elettrico a vista



Foto 25 – Camera 2 – Particolare rifacimento superficie verticale interna in pietra delle pareti perimetrali



Foto 26 - Particolare porte interne e rifacimento superficie verticale interna in pietra delle pareti perimetrali



Foto 27 – Camera 3 – Particolare intradosso del solaio di copertura



Foto 28 – Camera 3 – Particolare intradosso del solaio di copertura



Foto 29 – Camera 3 – Particolare rifacimento superficie verticale interna in pietra delle pareti perimetrali



Foto 30 – Camera 3 – Particolare rifacimento superficie verticale interna in pietra delle pareti perimetrali



Foto 31 – Camera 3



Foto 32 – Camera 3



Foto 33 – Bagno – Particolare rivestimenti, infisso e impianto elettrico sottotraccia



Foto 34 Bagno – Particolare del Controsoffitto



Foto 35 – Prospetto Est del fabbricato



Foto 36 – Prospetto Nord del fabbricato



Foto 37 – Prospetto Est – particolare infisso e schermature esterne (persiane)



Foto 38 – Portico – Particolare porta-finestra e schermatura esterna (persiana)



Foto 39 – Particolare interventi manutentivi e di risanamento delle superfici del prospetto Est



Foto 40 – Risanamento superfici prospettiche ammalorate e segni della sostituzione di infissi e schermature



Foto 41 – Interventi di risanamento incompleti sulla parte bassa del prospetto Nord



Foto 42 – Interventi di risanamento localizzati sul Prospetto Sud



Foto 43 – Interventi di risanamento su prospetto Sud e in prossimità dell'accesso ai locali deposito



Foto 44 – Portico esterno su prospetto Ovest con copertura cannucciato – Particolare cavallature prospettiche



Foto 45 – Affaccio finestra Camera 2, cavillature e scrostamento della tinteggiatura superficiale



Foto 46 – Portico su prospetto Ovest e copertura in traversi in legno e cannucciato



Foto 47 – Lesioni profonde in prossimità dei varchi di accesso ai depositi sui prospetti Ovest e Sud



Foto 48 – Lesioni profonde in prossimità dei varchi di accesso ai depositi sui prospetti Ovest e Sud



Foto 49 – Patio su prospetto Est – riparazioni del varco d’accesso da vialetto pedonale



Foto 50 – Patio su prospetto Est – riparazioni del varco d’accesso da terreno limitrofo il fabbricato



Foto 51 – Deposito 1



Foto 52 – Deposito 1




Foto 53 – Deposito 2



Foto 54 – Deposito 2



Foto 55 – Porzione di terreno a Est del fabbricato



Foto 56 – Porzione di terreno Nord-Est del fabbricato



Foto 57 – Porzione di terreno a Ovest del fabbricato a quota inferiore rispetto al parte Est



Foto 58 – Porzione di terreno a Ovest del fabbricato a quota inferiore rispetto al parte Est



Foto 59 – Passaggio per accesso alla spiaggia da porzione di terreno a Nord-Ovest



Foto 60 – Chiusura del varco si accesso alla spiaggia da terreno con rete metallica elettrosaldata



Foto 61 – Essenze arboree e alberi presenti sul terreno limitrofo il fabbricato e di proprietà



Foto 62 – Essenze arboree e alberi presenti sul terreno limitrofo il fabbricato e di proprietà



Foto 63 – Essenze arboree e alberi presenti sul terreno limitrofo il fabbricato e di proprietà



Foto 64 – Condizioni di conservazione e manutentive del terreno e delle colture discreto