




## ALLEGATO A



### Elaborati grafici:

- rilievo planimetrico stato di fatto
- raffronto tra ortofoto e foglio di mappa


# PLANIMETRIA STATO DI FATTO



# PLANIMETRIA DIFFORMITÀ



- muratura presete ma non rappresentata in planimetria
- Porta che nello stato attuale risulta assente
- Porta presente nello stato di fatto e non rappresentata in planimetria catastale
- Finestre presenti nello stato di fatto e non rappresentate in planimetria catastale
- Balcone non rappresentato in planimetria catastale
- Parete demolita e ricostruita in gasbeton



## ALLEGATO B

- Documentazione fotografica




Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4




Foto 5



foto 6



foto 7



foto 8




foto 9



foto 10



foto 11




foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15




Foto 16




Foto 17