



Individuazione del bene pignorato nel territorio



Il fabbricato



Prospetto su P.zza Camporeale



Accesso al piano scantinato civ.46



Rampa di accesso al piano scantinato



Zona di transito autoveicoli



Zona di transito autoveicoli



Corsia di disimpegno e garage pignorato




Veduta dalla corsia di disimpegno



Veduta verso la zona di transito



Veduta frontale



Pianta di rilievo



Veduta dall'interno del garage



Veduta dall'interno del garage