

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Immobile via Virgilio n. 3-5,  
Palermo (Sferracavallo)



Foto n. 2 – Immobile via Virgilio n. 3-5,  
Palermo (Sferracavallo)



Foto n. 3 – Pavimentazione interna



Foto n. 4 – Servizio igienico con vasca

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 5 – Servizio igienico con doccia



Foto n. 6 – Cucina



Foto n. 7 – Infissi interni



Foto n. 8 – Infissi esterni

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 9 – Lesioni e distacco dello strato di finitura dell'intonaco



Foto n. 10 – Lesioni e distacco dello strato di finitura dell'intonaco



Foto n. 11 – Lesioni e distacco dello strato di finitura dell'intonaco



Foto n. 12 – Lesioni e distacco dello strato di finitura dell'intonaco nella muratura esterna

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 13 – Lesioni e distacco dello strato di finitura dell'intonaco nella muratura esterna



Foto n. 14 – Lesioni e distacco dello strato di finitura dell'intonaco nella muratura esterna



Foto n. 15 – Lesioni e distacco dello strato di finitura dell'intonaco nella muratura esterna