

LOTTO D) locale scantinato viale Regione Siciliana 4468, piano S2

Esperto stimatore: Arch. Paolo Lombardo

- un accesso carrabile munito di saracinesca in ferro, raggiungibile da altra rampa carrabile che si diparte dallo spazio esterno condominiale, a sua volta con accesso dalla via Oliveri Mandalà.

Condizioni di manutenzione dell'immobile e degli impianti: il locale scantinato è in cattivo stato di manutenzione.

Attestato di prestazione energetica: no. Non necessita.

Fotografie dei luoghi



Foto n. 1– edificio



Foto n. 2– prospetto principale e laterale, spazio condominiale da cui si diparte seconda rampa carrabile di accesso al lotto D



Foto n. 3 – prima rampa di accesso all’immobile e saracinesca carrabile



Foto n. 4 – vista dall'interno degli accessi dalla prima rampa



Foto n. 5 – vista interna



Foto n 6 - 7 vista interna



Foto n. 8 – vista interna



Foto n. 9 – vista interna



Foto n. 10 – vista interna



Foto n. 11 – collegamento con proprietà aliena da dismettere.



Foto n. 12 –vista interna e secondo accesso carrabile



Foto n. 13 -vista interna e secondo accesso carrabile



Foto n. 14 – rampa carrabile che si diparte dalla via Mandalà e conduce al secondo ingresso carrabile