

Condizioni di manutenzione dell'immobile e degli impianti: l'ufficio è in buono stato di manutenzione.

Attestato di prestazione energetica: sì.

Interrogazione banca dati A.P.E. (all. 15)

Fotografie dei luoghi



Foto n. 1– ingresso edificio



Foto n. 2– prospetto principale e laterale



Foto n. 3 – accesso all’edificio e spazio esterno condominiale



Foto n. 4 – androne condominiale



Foto n. 5 – androne condominiale



Foto n. 6- porta ingresso sub 4



Foto n. 7- panoramica vano principale

Tribunale di Palermo

Sezione VI Esecuzioni Immobiliari - R. G. Es. 454/2006

LOTTO F) ufficio viale Regione Siciliana 4468, piano T

Esperto stimatore: Arch. Paolo Lombardo



Foto n. 8 panoramica vano principale



Foto n. 9 – wc



Foto n. 10 – stanzetta



Foto n. 11 – ingresso