

Fotografie dei luoghi



Foto n. 1. Prospetto su Piazza Vincenzo Linares del fabbricato di cui fanno parte i beni pignorati. Con la freccia è indicato il portone di ingresso dal civ. 6 di Piazza Linares ai beni oggetto di pignoramento ubicati al primo e secondo piano e identificati al sub. 13 e sub. 16



Foto n. 2. Prospetto su Vicolo II del Celso del fabbricato di cui fanno parte i beni pignorati. Con la freccia è indicato il portone di ingresso dal civ. 7 ai beni oggetto di pignoramento identificati ai sub. 14 e sub. 15 e ubicati al secondo piano




Foto n. 3. Scala con accesso da Piazza Linares n. 6 che conduce ai beni pignorati del primo e secondo piano del fabbricato (sub. 13 e sub. 16)




Foto n. 4-5. Scala con accesso da Piazza Linares n. 6 che conduce ai beni pignorati del primo e secondo piano del fabbricato (sub. 13 e sub. 16)



Foto n. 6-7. Scala con accesso da Piazza Linares n. 6 che conduce ai beni pignorati del primo e secondo piano del fabbricato (sub. 13 e sub. 16)




Foto n. 8-9. Scala con accesso da Vicolo II del Celso n. 7 che conduce ai beni pignorati del secondo piano del fabbricato (sub. 14 e sub. 15)

PRIMO PIANO. SUB. 13



Foto n. 10-11. Immobile identificato al sub. 13.
Ambiente di ingresso con affaccio su Vicolo II del
Celso



Foto n. 12-13. Immobile identificato al sub. 13.
Ambiente di ingresso con affaccio su Vicolo II del
Celso




Foto n. 14. Immobile identificato al sub. 13.
Apertura di collegamento tra i vani prospettanti su
Piazza Linare



Foto n. 15. Immobile identificato al sub. 13.
Apertura di collegamento tra l'ambiente di
ingresso e il vano indicato come cucina nella
planimetria catastale di impianto



Foto n. 16. Immobile identificato al sub. 13. Apertura di collegamento tra l'ambiente di ingresso e il vano indicato come cucina nella planimetria catastale di impianto



Foto n. 17. Immobile identificato al sub. 13. Vano con soppalco/ripostiglio indicato come cucina nella planimetria catastale di impianto



Foto n. 18. Immobile identificato al sub. 13. Vano con soppalco/ripostiglio indicato come cucina nella planimetria catastale di impianto



Foto n. 19-20. Immobile identificato al sub. 13. Soppalco/ripostiglio del vano indicato come cucina nella planimetria catastale di impianto

SECONDO PIANO. SUB. 16



Foto n. 21-22. Scala comune con accesso da Piazza Linares n. 6. Rampa che conduce all'immobile identificato al sub. 16 al secondo piano.




Foto n. 23-24. Scala comune con accesso da Piazza Linares n. 6. Rampa che conduce all'immobile identificato al sub. 16 al secondo piano. E' visibile l'ingresso alla terrazza del terzo piano non accessibile per l'assenza dell'ultima rampa



Foto n. 25. Immobile identificato al sub. 16.
Ambiente di ingresso con affaccio su Vicolo II del Celso



Foto n. 26. Immobile identificato al sub. 16.
Apertura di collegamento tra i vani prospettanti su
Piazza Linares



Foto n. 27. Immobile identificato al sub. 16. Ambiente di ingresso prospettante su Vicolo II del Celso



Foto n. 28. Immobile identificato al sub. 16. Ambiente di ingresso prospettante su Vicolo II del Celso



Foto n. 29. Immobile identificato al sub. 16. Vano prospettante su Piazza Vincenzo Linares



Foto n. 31. Immobile identificato al sub. 16. Vano prospettante su Piazza Vincenzo Linares



Foto n. 32. Particolare della copertura lignea con puntello di sostegno

SECONDO PIANO, SUB. 14 - SUB. 15




Foto n. 33. Immobili identificati al sub. 14 e sub. 15



Foto n. 34. Immobile identificato al sub. 15 in cui è crollato il solaio di calpestio



Foto n. 35-36. Immobile identificato al sub. 15
in cui è crollato il solaio di calpestio




Foto n. 36-37. Immobile identificato al sub. 14.
Particolare delle murature e del tetto in legno



Foto n. 38-39. Immobile identificato al sub. 14
in cui è crollato il solaio di calpestio