

ELABORATO FOTOGRAFICO

FOTO N.1-Vista aerofotogrammetrica zona Lentini (Siracusa)



FOTO N.2-Vista esterna immobile da via Giuliano



FOTO N.3-Vista ingresso da via Giuliano n. 74



FOTO N.4-Vista ingresso da zona soggiorno




FOTO N.5-Vista soggiorno da ingresso



FOTO N.6-Vista soggiorno



FOTO N.7-Vista cucina da soggiorno



FOTO N.8-Vista cucina



FOTO N.9-Vista cucina



FOTO N.10-Vista ripostiglio




FOTO N.11-Vista ripostiglio



FOTO N.12-Vista ripostiglio




FOTO N.13-Vista dettaglio porta pannellata ripostiglio



FOTO N.14-Vista scala accesso al piano superiore da soggiorno



FOTO N.15-Vista accesso a piano superiore da scala




FOTO N.16-Vista corridoio 1° piano



FOTO N.17-Vista bagno




FOTO N.18-Vista bagno



FOTO N.19-Vista dettaglio piatto doccia



FOTO N.20-Vista dettaglio piastrellatura mancante bagno



FOTO N.21-Vista dettaglio infisso bagno



FOTO N.22-Vista camera 1



FOTO N.23-Vista camera 1



FOTO N.24-Vista camera 1




FOTO N.25-Vista camera letto 2



FOTO N.26-Vista camera letto 2



FOTO N.27-Vista dettaglio umidità camera letto 2



FOTO N.28-Vista balcone 1° piano



FOTO N.29-Vista dettaglio sottobalcone da primo piano



FOTO N.30-Vista scala accesso al 2° piano




FOTO N.31-Vista lavanderia 2° piano



FOTO N.32-Vista dettaglio copertura 2° piano



FOTO N.33-Vista terrazza 2° piano



FOTO N.34-Vista terrazza 2° piano



FOTO N.35-Vista terrazza 2° piano



FOTO N.36-Vista dettaglio copertura terrazza 2° piano



Il C.T.U.
(Ing. Lucilio Franzò)