


altra proprietà



planimetria terreni
scala 1:2000







Foto 1-2 - Viste dall'alto tratte da Google Earth Pro, con cerchiata la zona limitrofa al lago in cui sono siti gli immobili oggetto di valutazione collegati a Lentini dalla SP16. Sono presenti seminativi incolti produttivi e seminativi irrigui, con edilizia sparsa a bassa densità costituita da case padronali e attività produttive.






Foto 3-4 - Viste dall'alto tratte da Google Earth Pro e mappa satellitare di Google, con evidenziate le particelle di fabbricato e terreni di forma stretta e allungata, a cui si accede tramite stradella interpoderale.





Foto 5-6 - Vista della particella 55 da strada di uscita dalla SS385. Alla proprietà si accede tramite barra carrabile. Essa non è coltivata ed è recintata. Il terreno è pianeggiante e adatto alla coltivazione di piante arboree ed erbacee.




**Foto 7-8 - Vista di confine della particella 55 con stradella interpoderale.
La recinzione è costituita da barre di acciaio e rete in ferro.
Sono presenti tubazioni interrate che convogliano le acque in un punto di raccolta.**



**Foto 9-10 - Foto della
particella 55 in parte recintata
e in parte delimitata con filari
in pietra.
Sono presenti le tubazioni del
consorzio di bonifica, e
precedentemente il terreno
era coltivato con impianto a
pioggia.**



**Foto 11-12 - Foto del confine non recintato tra la particella di terreno 55 e 913. Il terreno prosegue con un andamento pressoché pianeggiante.
Vista del deposito sovrastante la particella 913.**



**Foto 13-14 - Fotografie del terreno (particelle 55 e parte 913) scattate dal fabbricato adibito a deposito.
Vi è una buona salubrità dell'aria ed esposizione al sole.**




Foto 15-16 - Foto dei prospetti del deposito non in buono stato conservativo. Si accede a mezzo di porta garage e portone.

E' presente un ambiente esterno destinato a forno.




Foto 17-18 - Viste del deposito 1 in pessimo stato conservativo con solai misti e pareti in muratura danneggiati da infiltrazioni di acqua e umidità.





Foto 19-20 - Foto del deposito 2 a cui si accede dal deposito 1. L'ambiente non ha affacci sull'esterno; l'armatura del solaio è deteriorata e vi sono distacchi e crolli di strati di intonaco.





Foto 21-22 - Foto del deposito 3 a cui si può accedere dal deposito 1 e dall'esterno attraverso porta garage. Tale ambiente presenta un'apertura finestrata in legno e non è rifinito nell'intonaco. L'immobile non è dotato di impianti.




Foto 23-24 - Foto della particella 913 recintata solo nel confine con stradella interpoderale, con accesso chiuso da barra carrabile. Il terreno è pianeggiante e non è coltivato.




Foto 25-26 - Vista dei filari di pietra che delimitano il confine del terreno (particella 913) con altra proprietà.