



Foto n. 11. Sul tetto sono rimaste poche tegole e non vi è guaina di protezione contro le infiltrazioni.



Foto n. 12. La villetta è priva di tutti i serramenti esterni perché sono stati rubati. La pensilina in copertura è ammalorata a causa della pioggia. La foto mostra il prospetto Nord (a Sx) e quello Ovest (a Dx).