







Foto n. 3-6. Il fabbricato nella sua attuale consistenza e condizione fisica.







Foto n. 7. Dettaglio delle murature al secondo piano dopo il crollo del tetto.