

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

L'immobile
pignorato è ubicato
al piano secondo



Foto 1: "Prospetto principale intero fabbricato della Via Eraclea Minoa"

L'immobile
pignorato è ubicato
al piano secondo



Foto 2: "Prospetto principale intero fabbricato della Via Eraclea Minoa"

L'immobile
pignorato è ubicato
al piano secondo



Foto 3: "Prospetto secondario intero fabbricato della Via Tindari"



Foto 4: "Ingresso del fabbricato al piano terra"



Foto 5: "Corpo scala fabbricato"



Foto 6: "Salone"

G.E.: Dott.ssa Debernardi Giovanna
C.T.U.: Ing. Vincenzo Salamo'



Foto 7: "Salone"



Foto 8: "Soggiorno"



Foto 9: "Cucina"



Foto 10: "Cucina con relativo ripostiglio"



Foto 11: "Corridoio"



Foto 12: "Ripostiglio"



Foto 13: "Camera da letto matrimoniale"



Foto 14: "W.C."



Foto 15: "Altra camera da letto"