

FOTOGRAFIE POLLINA, C/DA ZURRICA




Foto n. 121. Immagine aerea del compendio sito nella C/da Zurrica di Pollina.



Foto n. 122. Dettaglio dell'area ove ricadono i fabbricati ed il laghetto pignorati.



Foto n. 123. L'immagine mostra, a Sx il fabbricato distinto con la p.lla 383, sulla Dx quello identificato con la p.lla 384. Le condizioni di quello di sinistra sono critiche per via dei tetti crollati.



Foto n. 124. La porcilaia, p.lla 387, con gli annessi è quasi interamente ceduta.



Foto n. 125. Il fabbricato distinto con la p.la 384.



Foto n. 126. Il corpo abusivo quasi del tutto crollato.



foto n. 127. Lesioni su uno dei prospetti.




Foto n. 128. Il prospetto rivolto a valle con qualche lesione.



Foto n. 129. Il manufatto abusivo semi diroccato.

Foto n. 130.
Umidità all'interno
della casa
proveniente dal
tetto.



Foto n. 131-132.
Le condizioni in cui
si trovano gli
ambienti interni.
Lesioni piuttosto
pronunciate sono
presenti su alcune
pareti.



Foto n. 133-136. Le immagini degli interni del fabbricato restituiscono la precaria condizione in cui si trovano.





Foto n. 137-138. Percolazioni d'acqua all'interno di quasi tutti gli ambienti.



Foto n. 139. Il terreno a monte dei fabbricati distinti con le p.lle 384 e 383.



Foto n. 140. Sempre il terreno di monte.



foto n. 141. Panoramica del terreno a valle.



Foto n. 142. Il laghetto.



Foto n. 143. La vasca di riserva idrica nei pressi del laghetto. Il terreno si distende verso valle.



Foto n. 144. Il fabbricato distinto con la p.la 383. Sul prospetto sono ben visibili delle lesioni.



Foto n. 145. Altro prospetto dell'edificio.



Foto n. 146. Zona nella quale si sono verificati dei crolli.



Foto n. 147. Il muro di contenimento a tergo dell'edificio non ha retto alla spinta del terreno e si è ruotato.



Foto n. 148-150. Panoramica dei tetti che sono venuti giù.





Foto n. 151. Altro tetto crollato.



Foto n. 152-153. Quelli ancora "in piedi" versano in cattive condizioni.





Foto n. 154. Ancora tetti fatiscenti.



Foto n. 155. Porzioni di tetto già crollate.



Foto n. 156. Altro tetto crollato.