




Foto n. 121. Immagine aerea del compendio sito nella C/da Zurrica di Pollina.



Foto n. 122. Dettaglio dell'area ove ricadono i fabbricati ed il laghetto pignorati.



Foto n. 123. L'immagine mostra, a Sx il fabbricato distinto con la p.la 383, sulla Dx quello identificato con la p.la 384. Le condizioni di quello di sinistra sono critiche per via dei tetti crollati.



Foto n. 124. La porcilaia, p.la 387, con gli annessi è quasi interamente ceduta.



Foto n. 125. Il fabbricato distinto con la p.lla 384.



Foto n. 126. Il corpo abusivo quasi del tutto crollato.



foto n. 127. Lesioni su uno dei prospetti.



Foto n. 128. Il prospetto rivolto a valle con qualche lesione.



Foto n. 129. Il manufatto abusivo semi diroccato.

Foto n. 130. Umidità all'interno della casa proveniente dal tetto.



Foto n. 131-132. Le condizioni in cui si trovano gli ambienti interni. Lesioni piuttosto pronunciate sono presenti su alcune pareti.



Foto n. 133-136. Le immagini degli interni del fabbricato restituiscono la precaria condizione in cui si trovano.





Foto n. 137-138. Percolazioni d'acqua all'interno di quasi tutti gli ambienti.



Foto n. 139. Il terreno a monte dei fabbricati distinti con le p.lle 384 e 383.



Foto n. 140. Sempre il terreno di monte.



foto n. 141. Panoramica del terreno a valle.



Foto n. 142. Il laghetto.



Foto n. 143. La vasca di riserva idrica nei pressi del laghetto. Il terreno si distende verso valle.



Foto n. 144. Il fabbricato distinto con la p.lla 383. Sul prospetto sono ben visibili delle lesioni.



Foto n. 145. Altro prospetto dell'edificio.



crolli.

Foto n. 146. Zona nella quale si sono verificati dei



dell'edificio non ha retto alla spinta del terreno e si è ruotato.

foto n. 147. Il muro di contenimento a tergo



venuti giù.

Foto n. 148-150. Panoramica dei tetti che sono





Foto n. 151. Altro tetto crollato.



versano in cattive condizioni.

Foto n. 152-153. Quelli ancora "in piedi"





Foto n. 154. Ancora tetti fatiscanti.



Foto n. 155. Porzioni di tetto già crollate.



Foto n. 156. Altro tetto crollato.