

## SERVIZIO FOTOGRAFICO



Fotografia n. 01 – Edifici del Supercondominio visti dalla via Muson



Fotografia n. 02 – Accesso carrabile ai fabbricati del Supercondominio



**Fotografia n. 03** – Ingresso dalla via Muson del fabbricato ove è situata l'unità immobiliare



**Fotografia n. 05** – Spazio di accesso al cortile interno



**Fotografia n. 06** – Arco in muratura che immette nel cortile interno comune ai fabbricati civ. 11 e civ. 9





**Fotografia n. 07** – Cortile comune ai fabbricati



**Fotografia n. 08** – Cortile comune ai fabbricati



**Fotografia n. 09 – Fabbricato lato Nord-Ovest**



**Fotografia n. 10 – Fabbricato facciata Nord**



**Fotografia n. 11** – *Materiali di risulta dell'intervento Superbonus depositati nel cortile comune*



**Fotografia n. 12** – *Fabbricato lato Est con corridoio di transito per accesso ai garages degli automezzi*





Fotografia n. 13 – Zona di ingresso al fabbricato



Fotografia n. 14 – Portone d'ingresso del fabbricato



**Fotografia n. 15 – Ascensore condominiale**



**Fotografia n. 16 – Vano scale condominiale**





**Fotografia n. 17** – Portone d'ingresso all'appartamento al P.2



**Fotografia n. 18** – Appartamento: zona ingresso



Fotografia n. 19 – Appartamento: zona giorno



Fotografia n. 20 – Appartamento: cucina



Fotografia n. 21 – Porta-finestra che apre al terrazzo dalla cucina



Fotografia n. 22 – Appartamento: zona giorno





Fotografia n. 23 – Terrazzo (con caldaia fuori uso)



Fotografia n. 24 – Particolare del terrazzo



Fotografia n. 25 – Bagno con piatto doccia



Fotografia n. 26 – Bagno di servizio



Fotografia n. 27 – Disbrigo con accesso alla zona notte



Fotografia n. 28 – Camera matrimoniale





**Fotografia n. 29** – Parquette sollevate nella camera matrimoniale (zona verso la porta-finestra)



**Fotografia n. 30** – Particolare di spalletta distaccata dalla finestra



Fotografia n. 31 – Cameretta



Fotografia n. 32 – Terrazzino con accesso dalla camera matrimoniale (con piastrellature distaccate)



**Fotografia n. 33** – Corda tapparelle rotta nella cameretta



**Fotografia n. 34** – Particolare della tapparella incastrata nella cameretta





Fotografia n. 35 – Elemento riscaldante e quadro elettrico



Fotografia n. 36 – Areatore a parete nel bagno



Fotografia n. 38 – Condominio P.T: contatori



**Fotografia n. 39** – *Scala di accesso al Piano Interrato*



**Fotografia n. 40** – *Piano interrato: contatori gas e vano ascensore*





Fotografia n. 41 – Garage P.S1



Fotografia n. 42 – Basculante del garage



Fotografia n. 43 – Finestrella del garage



Fotografia n. 44 – Garage: interno