

RAPPORTO FOTOGRAFICO




Foto n°1: Vista aerea della zona ove ubicato l'immobile



Foto n°2: Vista di dettaglio



Foto n°3: Mapp. 72 e mapp. 394



Foto n°4: Facciata principale dell'unità in esecuzione



Foto n°5: Unità a sinistra



Foto n°6: Prospetto principale sud-ovest



Foto n°7: Prospetto ovest



Foto n°8: Dettaglio del degrado del prospetto ovest



Foto n°9: Prospetto nord ovest




Foto n°10: Ingresso pedonale



Foto n°11: Prospetto sud-est della bifamiliare




Foto n°12: Ingresso da nord ovest- sgombero



Foto n°13: Sgombero a nord ovest



Foto n°14: Bagno al P.T.



Foto n°15: Antibagno con vestigia della caldaia asportata



Foto n°16: Soggiorno – senza la scala in acciaio



Foto n°17: Cucina




Foto n°18: Ex ingresso




Foto n°19: Soggiorno- cucina




Foto n°20: Camera letto P.1° a nord



Foto n°21: Altra vista verso ovest camera a nord




Foto n°22: Altra vista camera P.1°



Foto n°23: Disimpegno al P.1°



Foto n°24: Camera matrimoniale al P.1° sud-ovest



Foto n°25: Altra vista camera matromoniale




Foto n°26: Disimpegno da camera marimoniale



Foto n°27: Particolare camera matrimoniale




Foto n°28: Bagno al P.1*



Foto n°29: Altra vista bagno




Foto n°30: Altra vista bagno



Foto n°31: Giardino ad ovest




Foto n°32: Tettoia abusiva a nord



Foto n°33: Altra vista tettoia abusiva



Foto n°34: Dettaglio del degrado degli scuri ad ovest



Foto n°35: Mapp. 394 verso sud



Foto n°36: Mapp. 394 verso sud



Foto n°37: Mapp. 394 verso nord –presenza di rottami di vario tipo



Foto n°38: Vista mapp. 394 verso sud



Foto n°39: Mapp. 394 verso nord ovest– altri rottami



Foto n°40: Mapp. 394 verso nord est



Foto n°41: Dettaglio dei rottami da asportare



Foto n°42: Altra vista verso est



Foto n°43: Panoramica mapp. 394 a nord-est



Foto n°44: Panoramica mapp. 394 a nord- ovest



Foto n°45: Altra presenza di detriti e rottami



Foto n°46: Altra presenza di detriti e rottami



Foto n°47: Altra presenza di detriti e rottami verso sud



Foto n°48: Altra presenza di detriti e rottami verso sud



Foto n°49: Vista mapp. 394 a nord est



Foto n°50: Vista mapp. 394 a nord est



Foto n°51: Vista mapp. 394 a nord est



Foto n°52: Vista mapp. 394 a nord est



Foto n°53: Panoramica mapp. 394 ad est



Foto n°54: Mapp. 394 vista verso strada



Foto n°55: Mapp. 394 vista verso strada



Foto n°56: Detriti e rottami ovunque



Foto n°57: Detriti e rottami ovunque



Foto n°58: Barile di olio da mandare a discarica



Foto n°59: Rovi e detriti ovunque