

Foglio foto ei 103 2025



Facciata principale



Lato annessi



Particolare scale



Inverter e batterie del fotovoltaico



Particolare del sottoscala



Particolare con possibile amianto