


IMMOBILE A - CAPANNONE PRINCIPALE



Individuazione dell'immobile A

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE A



Vista dalla zona ingresso - facciata sud con uffici




Vista facciata lato ovest



Lato ovest con ingresso al capannone




Lato ovest con ingresso al capannone




Vista interna capannone - soppalco




Vista interna capannone



Soppalco interno



Impianti termici dismessi




Vasche interrimate piene di rifiuti speciali



Vasche interrimate piene di rifiuti speciali



Vasche interrate piena di rifiuti speciali



Rifiuti di vario genere all'interno



Pari dei pilastri demoliti per asportazione carroponte



Copertura in cemento amianto – lana di roccia e lamiera

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE B



Vista lato nord



Vista angolo nord-ovest



Vista lato nord



Locale mensa




Servizi igienici



Spogliatoio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE C



Vista esterna degli uffici – lato sud




Vista laterale degli uffici – lato ovest



Vista interna degli uffici piano terra



Vista interna degli uffici piano terra



Vista interna degli uffici piano terra



Vista interna degli uffici piano primo



Vista interna degli uffici piano primo



Vista interna degli uffici piano primo



Uffici piano primo - ventilconvettori asportati




Uffici piano primo - controsoffitti asportati

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE D




Vista immobile D – officina




Vista immobile D – officina



Vista immobile D – officina



Vista immobile D – officina



Vista immobile D – officina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE E




Vista esterna immobile E




Vista esterna immobile E




Vista esterna immobile E



Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati




Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati




Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati



Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati



Vista interna immobile E



Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati




Vista interna immobile E – con rifiuti abbandonati

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – IMMOBILE F



Vista esterna immobile F



Vista esterna immobile F



Vista interna parte principale dell'immobile F



Vista parte di immobile bassa a confine nord



Vista parte di immobile bassa a confine nord



Vista interna immobile F



Vista interna immobile F



Rifiuti speciali abbandonati all'interno dell'immobile F




Fossa interna all'immobile F



Vista deposito a confine nord-est

TETTOIA METALLICA A CONFINO NORD-OVEST




Tettoia confine nord-ovest



Tettoia confine nord-ovest

CANILE E TETTOIE ADIACENTI –ZONA ESTERNA LATO SUD-EST



Canile lato est




Canile lato est



Canile lato est con strutture precarie



Canile lato est



Tettoie vicino il canile lato est



Tettoia precaria lato sud-est



Tettoia precaria lato sud-est