

All. 2 - Documentazione fotografica





Foto 1 – Vista immobile da Via Europa Unita



Foto 2 – Particolare immobile con evidenza dei fenomeni di infiltrazione



Foto 3 – Particolare ingresso




Foto 4 – Soggiorno



Foto 5 – Altra vista del soggiorno



Foto 6 – Particolare del soggiorno con ingresso cucina



Foto 7 – Cucina



Foto 8 – Disimpegno



Foto 9 – Camera da letto



Foto 10 – Cameretta




Foto 11 – Studio



Foto 12 – Particolare della zona interessata da fenomeni di umidità localizzata nello Studio



Foto 13 – Bagno



Foto 14 – Vista del cortile sul lato nord del fabbricato



Foto 15 – Particolare caldaia



Foto 16 – Quadretto Impianto Elettrico