



Foto n. 1



Foto n. 11 - Unità immobiliare: F.61 - P.Ila 545 sub.6



Area urbana – P.Ila 545 sub.4

Foto n. III



Foto n. IV



Foto n. V



Unità immobiliare F.61 – P.Ila 545 sub.6

Garage edificato sul terreno –F.61, p.Ila 297

Area Urbana –F.61 - P.Ila 545 sub.4

Foto n. VI



AREA URBANA F.61 – P.IIa 545 sub.4

Foto n. VII



TERRENO F.61 – P.IIa 297

Foto n. VIII



Foto n. IX - Garage edificato sul TERRENO – F.61, P.IIa 297





Foto n. X



Interni dell'unita' immobiliare p.lla 545 sub.6



Foto n. XI



Foto n. XII



Foto n. XIII



Foto n. XIV - LESIONI LUNGO LO SPIGOLO DELLA PARETE MURARIA DELLA SALA DA PRANZO



Foto n. XV - SCONNESSIONI ED UMIDITA' IN PORZIONI DI RIVESTIMENTO DEL BAGNO





Foto n. XVI



Foto n. XVII - SEGNI DI UMIDITA', CROSTE, MUFFA E SCONNESSIONI SU ALCUNE PORZIONI MURARIE DELLA CAMERA DA LETTO



Foto n. XVIII

