

ALLEGATO 7

REPORT FOTOGRAFICO



Foto 1: Vista lato ingresso



Foto 2: Vista ingresso e scorcio cortile



Foto2: Scorcio giardino sul retro e tettoia in legno



Foto 4: Vista ingresso pedonale con recinzione metallica



Foto 5: Terrazzo su magazzino abusivo



Foto 6: Magazzino abusivo ed ingresso carrabile



Foto 7: Scorcio giardino



Foto 8: Ingresso/soggiorno



Foto 9: Cucina



Foto 10: Scorcio bagno piano terra



Foto 11: Scala interna



Foto 12: camera letto piano primo



Foto 13: Camera letto piano primo



Foto 14: scorcio bagno piano primo



Foto 15: Scorcio mansarda



Foto 16: Scorcio Mansarda



Foto 17: Bagno in mansarda con segni di condensa/muffa



Foto 18: Distacco intonaco muro esterno per umidità di risalita capillare



Foto 20: Distacco intonaco muro esterno per umidità di risalita capillare