

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Fabbricato via Linze n. 1

IMMOBILI 1 e 2

Fabbricato di cui fanno parte
gli immobili 1 e 2 pignorati



Foto n. 1: Vista dall'alto del fabbricato di cui fanno parte gli immobili 1 e 2 – immagine tratta da Google Maps

Fabbricato di cui fanno parte
gli immobili 1 e 2 pignorati



Immobile 3 pignorato - terreno

Foto n. 2: Vista dall'alto degli immobili pignorati – immagine tratta da Formaps

**Immobilabile 2
pignorato -
piano 1**

**Immobilabile 1
pignorato -
piano T-1**



Foto n. 3: Fabbricato di cui fanno parte gli immobili 1 e 2 pignorati



Foto n. 4: Fabbricato di cui fanno parte gli immobili 1 e 2 pignorati

Firmato Da: TUCCI TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c3d954feeaa68484505ffe702de3fa0



Foto n. 5: Fabbricato di cui fanno parte gli immobili 1 e 2 pignorati



Foto n. 6: Strada di accesso al fabbricato – Via Linze

Firmato Da: TUCCI TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c3d954feeaa68484505ffe702de3fa0



Foto n. 7: Particolare muro a valle del fabbricato



Foto n. 8: Particolare corte del fabbricato e muro a monte

Firmato Da: TUCCI TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c3d954feeaa68484505ffe702de3fa0



Foto n. 9: Particolare corte del fabbricato

Firmato Da: TUCCI TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c3d954feeaa68484505ffe702de3fa0



Foto n. 10: Particolare corte del fabbricato



Foto n. 11: Scala interna di collegamento dei piani del fabbricato

IMMOBILE 1 - SUB 12

A/3 appartamento piani T-1

LOTTO 1 = immobile 1



Foto n. 12: Vano ingresso - disimpegno



Foto n. 13: Salone



Foto n. 14: Cucina – soggiorno con caminetto e stufa a pellet



Foto n. 15: Vano adibito a studio con presenza di muffe completamente abusivo



Foto n. 16: Ripostiglio



Foto n. 17: Bagno – piano terra



Foto n. 18: Camera da letto



Foto n. 19: Camera da letto con abuso edilizio



Foto n. 20: Bagno – piano primo



Foto n. 21: Balcone



Foto n. 22: Particolare scala interna di collegamento



Foto n. 23: Accesso immobile 1 dal vano scala



Foto n. 24: Particolare impianto di condizionamento



Foto n. 25: Serbatoio autoclave

IMMOBILE 2 - SUB 13
A/3 appartamento piano 1
LOTTO 2 = immobile 2



Foto n. 26: Cucina



Foto n. 27: Vano pluriuso con presenza di infiltrazioni




Foto n. 28: Particolare lastrico soprastante il vano pluriuso



Foto n. 29: Camera da letto



Foto n. 30: Bagno con vasca



Foto n. 31: Bagno con doccia



Foto n. 32: Corridoio con particolare della chiusura di un vano



Foto n. 33: Balcone



Foto n. 34: Chiusura balcone previsto in progetto

**IMMOBILE 3 – FG 10 P.LLA 941
Mendicino (CS)**

Terreno edificabile

Immobile 3 pignorato - terreno



Foto n. 35: Vista dall'alto dell'immobile 3 pignorato – immagine tratta da Google Maps



Foto n. 36: Accesso (con varco da via Linze) che conduce all'immobile



Foto n. 37: Accesso (con varco da via Linze) che conduce all'immobile



Foto n. 38: Vista immobile 3



Foto n. 39: Vista immobile 3



Foto n. 40: Vista immobile 3



Foto n. 41: Immobile 3 – particolare elettrodotto