

Allegato 12
Documentazione Fotografica
- Luzzi 1



Foto n. 1: immobili oggetto di causa



Foto n. 2: ingresso vista nord



Foto n. 3: ingresso vista sud



Foto n. 4: corte – strada interna con pendenza acclive



Foto n. 5: corte accesso ricovero bestiame



Foto n. 6: castagneto particella 118 del foglio 58



Foto n. 7: terreni a giacitura acclive



Foto n. 8: terreni con piante arboree rade



Foto n. 9: castagneto rado



Foto n. 10: castagneto per pascolo



Foto n. 11: terreni incolti con piante arbustive spontanee



Foto n. 12: fabbricato rurale (foglio 58 p.lla 135)



Foto n. 13: fabbricato rurale fatiscente – parte sx



Foto n. 14: fabbricato rurale diruto – parte dx



Foto n. 15: fabbricato civile abitazione (foglio 58 p.lla 360) – lato sud/ovest



Foto n. 16: fabbricato civile abitazione (foglio 58 p.lla 360) – lato sud/est



Foto n. 17: fabbricato civile abitazione (foglio 58 p.lla 360) – lato est



Foto n. 18: fabbricato civile abitazione (foglio 58 p.lla 360) – lato nord



Foto n. 19: fabbricato civile abitazione (foglio 58 p.lla 360) - vista interna



Foto n. 20: fabbricato civile abitazione (foglio 58 p.lla 360) - vista interna

Allegato 12
Documentazione Fotografica
- Luzzi 2



Foto n. 1: fabbricati adibiti a deposito.



Foto n. 4: soffitta in legno



Foto n. 6: interno locale deposito



Foto n. 2: fabbricati adibiti a deposito.



Foto n. 7: interno locale deposito



Foto n. 3: ingresso per scendere al livello -1



Foto n. 5: interno locale deposito.



Foto n. 8: bagno annesso al locale deposito



Foto n. 9: terrazzo di copertura per il locale a livello -1 ed il transitto per il deposito del livello 0



Foto n. 12: laboratorio civile abitazione



Foto n. 14: interno locale deposito



Foto n. 10: vano scala per livello -1, lato posteriore



Foto n. 15: terrazzo di copertura per il locale a livello -1



Foto n. 11: ingresso locale deposito a livello 0



Foto n. 13: interno locale deposito



Foto n. 16: coperture locali livello -1



Foto n. 17: ingresso disimpegno



Foto n. 20: scala di accesso dal livello 0



Foto n. 22: laboratorio civile abitazioni



Foto n. 18: ingresso disimpegno



Foto n. 23: ingresso locale deposito



Foto n. 19: ingresso locale deposito



Foto n. 21: vista lato locale adibito ad civile



Foto n. 24: locale deposito



Foto n. 25: corte - vista nord



Foto n. 25: corte



Foto n. 26: corte - vista sud -



Foto n. 27: facciata - lato nord



Foto n. 28: ingresso corte

Pianta Livello 0



Foto n. 30: interno locale deposito



Foto n. 31: corridoio d'ingresso locale



Foto n. 32: corteo cavalli - vista locale adibito a fienile



Foto n. 35: facciata stalla cavalli e locali depositi



Foto n. 36: corteo cavalli e lato nord stalla



Foto n. 33: interno fienile



Foto n. 37: stalla cavalli



Foto n. 34: ingresso corteo cavalli



Foto n. 38: vista politica

Allegato 12
Documentazione Fotografica
- Montalto -



Foto n. 1: accesso ai terreni dalla strada comunale



Foto n. 2: terreno incolto con piante arbustive spontanee



Foto n. 3: terreno incolto con piante arboree



Foto n. 4: pendenza acclive – piante di quercia



Foto n. 5: sporadica presenza di piante di ulivo e di quercia



Foto n. 6: terreno con pendenza costante e giacitura acclive – abusi lato est



Foto n. 7: costruzioni abusive lato nord



Foto n. 8: costruzioni abusive lato ovest



Foto n. 9: casupola in muratura



Foto n. 10: sbancamento



Foto n. 11: 1° corpo di fabbrica – lato sud



Foto n. 12: 1° corpo di fabbrica – lato nord/est



Foto n. 13: 1° corpo di fabbrica – scala in c.a.



Foto n. 14: 1° corpo di fabbrica - vista interna



Foto n. 15: muri di cinta in blocchi di cemento



Foto n. 16: muri di cinta in blocchi di cemento



Foto n. 17: 2° corpo di fabbrica – lato est



Foto n. 18: 2° corpo di fabbrica - vista interna



Foto n. 19: 2° corpo di fabbrica - vista interna



Foto n. 20: corpi di fabbrica – lato est

Allegato 12
Documentazione Fotografica
- Rende -



Foto n. 1: accesso ai terreni dalla strada comunale



Foto n. 2: accesso ai terreni sottostrada



Foto n. 3: terreno incolto con piante infestanti



Foto n. 4: pendenza acclive



Foto n. 5: terreno incolto con piante infestanti arboree



Foto n. 6: terreni incolti con alcuni raggruppamenti di piante di ulivo non coltivate



Foto n. 7: fabbricato rurale



Foto n. 8: fabbricato rurale



Foto n. 9: parte di fabbricato con travi a vista



Foto n. 10: fabbricato privo di copertura e del solai di interpiano