



Foto n.1: prospetto lato SUD



Foto n.2: prospetto lato OVEST



Foto n.3: prospetto lato SUD – particolare succioli deteriorati




Foto n.4: prospetto lato SUD – particolare pignatte scoppiate



Foto n.5: prospetto lato SUD – particolare pignatte scoppiate



Foto n.6: prospetto lato OVEST – particolare succieli deteriorati



Foto n.7: prospetto lato OVEST – particolare succieli deteriorati




Foto n.8: particolare balcone lato SUD Accesso da Camera da letto Singola



Foto n.9: ingresso con particolare numero civico 26



Foto n.10: particolare citofono



Foto n.11: sala lato NORD _ EST




Foto n.12: sala lato SUD-OVEST



Foto n.13: cucina



Foto n.14: ripostiglio



Foto n.15: ingresso



Foto n.16: particolare porta ingresso visto dalla sala



Foto n.17: ripostiglio




Foto n.18: camera da letto doppia vista lato SUD



Foto n.19: camera da letto doppia vista lato NORD




Foto n.20: bagno principale



Foto n.21: camera da letto matrimoniale



Foto n.22: camera da letto matrimoniale



Foto n.23: bagno in camera della stanza matrimoniale



Foto n.24: succielo del bagno in camera deteriorato



Foto n.25: particolare succielo deteriorato bagno in camera



Foto n.26: camera da letto singola



Foto n.27: camera da letto singola



Foto n.28: terrazzo chiuso in difformità alla C.E.



Foto n.29: particolare terrazzo chiuso e particolare camino



Foto n.30: particolare terrazzo lato OVEST




Foto n.31: particolare terrazzo lato sud




Foto n.32: particolare del terrazzo lato OVEST chiusa in difformità alla C.E.