




Figura 1. Inquadratura sulle serre in vetro e serre tubolari, vista dal lato Nord-Ovest.



Figura 2. Vista interna in una serra in vetro con evidenti i bancali coltivati.




Figura 3. Altra foto interna di una serra in vetro.



Figura 4. Immagine interna, in evidenza i due tipi di bruciatori per il riscaldamento dell'aria.




Figura 5. Al centro dell'immagine la corsia in cemento, a sinistra alcune serre tubolari.




Figura 6. Foto su serre tubolari.




Figura 7. Altra foto raffigurante serre tubolari coltivate.




Figura 8. Al centro immagine vi è la vasca in cemento e a sinistra parte del muretto perimetrale.




Figura 9. Interno del fabbricato di protezione del pozzo di irrigazione.



Figura 10. Vista interna ed esterna del pozzo romano.



Figura 11. Area di terreno coltivata a peperoncino, sul lato est dell'azienda.



Figura 12. Inquadratura lato Sud del fondo, si noti il sistema di irrigazione per asprazione.




Figura 13. Foto sul margine Ovest del fondo.





Figura 14. Inquadratura sul settore Nord, al centro la condotta d'acqua di irrigazione, in lontananza la SS 106 jonica.



Figura 15. Settore Nord-Est del fondo, è evidente il terreno lavorato e gli irrigatori.



Comune di Palizzi
Provincia di RC

Foglio di Mappa n° 63 - Particelle 613, 614, 631

Catastale su Ortofoto
Scala 1:2000



confini
catastali