

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO**  
**Sezione Esecuzioni Immobiliari- Giudice Protano Valeria**

Procedura Esecutiva R.G.26/2021

**CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO**

ELABORATO	RILIEVO FOTOGRAFICO	Rapp.:
RELAZIONE DI STIMA		ARCHIVIO
GRAFICI-COMPUTI		
DOCUMENTAZIONE		
RILIEVI FOTOGRAFICI	r	Data:


1-Relazione di Stima		
2-Piante e tabelle delle Superfici Commerciali, Mappa e Planimetria Catastale		
3-Documentazione di Verifica della conformita' Urbanistica (BN)		<b>Il Tecnico</b> <b>Ing. Carmine Ciaburri</b>
4-Documentazione inerente la indagine per la definizione del valore commerciale del Cespite		
5- Rilievo Fotografico		
6-Richiesta di Liquidazione del Compenso		



FOTO N.1 VISTA DELLA PARTE CENTRALE DEL CAPANNONE DALL'INGRESSO PRINCIPALE



FOTO N.2 ALTRA VISTA DELLA PARTE CENTRALE DEL CAPANNONE DALL'INGRESSO LATO POSTERIORE





FOTO N.3 VISTA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL CAPANNONE RIPRESO DALLA PARTE CENTRALE



FOTO N.4 VISTA DELL'UNICO INGRESSO LATERALE DEL CAPANNONE RIPRESO DALLA PARTE CENTRALE



FOTO N.5 VISTA DELLA PARETE OSPITANTE L'INGRESSO CARRABILE PRINCIPALE DEL CAPANNONE



FOTO N.6 ALTRA VISTA DELLA PARETE OSPITANTE L'INGRESSO CARRABILE PRINCIPALE DEL CAPANNONE





FOTO N.7 VISTA DELLA PIAZZOLA ANTISTANTE OSPITANTE L'INGRESSO CARRABILE PRINCIPALE DEL LOTTO



FOTO N.8 VISTA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL CAPANNONE OSPITANTE GLI INGRESSI AI VANI UFFICIO





FOTO N.9 VISTA DELLA FACCIATA DEL CAPANNONE OSPIT. GLI INGRESSI AI VANI UFFICIO E CARRABILE



FOTO N.10 VISTA LAT.DELL'ALTRA FACCIATA DELL'AREA OSPIT. I VANI UFFICIO E L'ACCESSO CARRABILE IN USO





FOTO N.11 VISTA ESTERNA DELLA FACCIATA OSPITANTE L'INGRESSO CARRAB. LATERALE DEL CAPANNONE



FOTO N.12 VISTA ESTERNA DELLA FACCIATA OSPITANTE ALTRO INGRESSO CARRAB. LATERALE DEL CAPANNONE



FOTO N.1 VISTA DEL LOCALE UFFICIO E DELLA SCALA DI ACCESSO AL PIANO PRIMO DALL'INGRESSO PRINCIPALE





FOTO N. 2 ALTRA VISTA DEL LOCALE UFFICIO RIPRESO DAI PRESSI DALL'INGRESSO PRINCIPALE



FOTO N. 3 VISTA DEL LOCALE GUARDIOLA DALL'INGRESSO ESTERNO



FOTO N. 4 ALTRA VISTA DEL LOCALE GUARDIOLA RIPRESO NEI PRESSI DELL'INGRESSO DALL'ESTERNO





FOTO N. 5 ALTRA VISTA DEL LOCALE GUARDIOLA



FOTO N. 6 VISTA DEL LOCALE MENSA



FOTO N. 7 VISTA DEL LOCALE BAGNO ATTIGUO AL VANO GUARDIOLA





FOTO N. 8 ALTRA VISTA DEL LOCALE INFERMERIA



FOTO N. 9 VISTA DEL DISIMPEGNO AL PIANO PRIMO



FOTO N. 10 VISTA DEL LOCALE UFFICIO N.2 AL PIANO PRIMO





FOTO N. 11 VISTA DEL LOCALE UFFICIO N.1 AL PIANO PRIMO



FOTO N. 11 VISTA DEL LOCALE UFFICIO N.3 AL PIANO PRIMO



FOTO N. 12 ALTRA VISTA DEL LOCALE UFFICIO N.3 AL PIANO PRIMO



FOTO N. 13 VISTA DEL LOCALE BAGNO AL PIANO PRIMO UBICATO FRONTALMENTE AL VANO SCALE





FOTO N. 14 VISTA DEL LOCALE UFFICIO N.4 AL PIANO PRIMO



FOTO N. 15 ALTRA VISTA DEL LOCALE UFFICIO N.3 DALL'INGRESSO PRINCIPALE



FOTO N. 16 ALTRA VISTA DEL LOCALE UFFICIO N.3 DALL'INGRESSO PRINCIPALE