

VISTA DELL'IMMOBILE A BONITO (AV)

VIA F.LLI CAIROLI n. 26-28

FG. 4, P.LLA 32 sub 1 graffata con P.LLA 33 sub 2



FOTO N. 01 Vista porzione dell'immobile pignorato, su via f.lli Cairoli n. 26-28.



FOTO N. 02 Vista porzione dell'immobile pignorato, su via f.lli Cairoli n. 26-28.



FOTO N. 03 Vista porzione dell'immobile pignorato. Si notano gli accessi al locale al piano interrato e al piano terra.



FOTO N. 04 Vista ingresso del locale al piano interrato.



FOTO N. 05 Vista del locale al piano interrato.



FOTO N. 06 Vista scala di accesso del locale al piano interrato.



FOTO N. 07 Vista del locale al piano interrato. Si nota il solaio a volta.



FOTO N. 08 Vista del locale al piano interrato. Si nota lo stato di degrado e materiali di ogni genere.



FOTO N. 09 Vista del locale al piano interrato. Si notano le precarie condizioni del locale.



FOTO N. 10 Vista del locale al piano interrato. Si notano le precarie condizioni del locale.



FOTO N. 11 Vista ingresso porzione immobile al piano terra.



FOTO N. 12 Vista interna immobile al piano terra.



FOTO N. 13 Vista interna immobile al piano terra.



FOTO N. 14 Vista interna immobile al piano terra.



FOTO N. 15 Vista interna immobile al piano terra. Si nota lo stato di degrado.



FOTO N. 16 Vista del solaio sfondellato.



FOTO N. 17 Vista della scala interna di accesso al p.l.



FOTO N. 18 Vista interna immobile al piano terra. Si nota lo stato di degrado e le infiltrazioni meteoriche nel solaio.



FOTO N. 19 Vista interna immobile al piano terra.



FOTO N. 20 Vista interna immobile al piano terra. Si nota lo stato di degrado e la presenza di lastre di amianto (Eternit) da smaltire (rifiuti speciali pericolosi).



FOTO N. 21 Vista interna immobile al piano terra. Si nota il solaio sfondellato, a causa delle infiltrazioni meteoriche.



FOTO N. 22 Vista interna piano terra. Si nota lo stato di degrado e lastre di Eternit da smaltire (rifiuti speciali pericolosi).



FOTO N. 23 Vista interna piano terra. Si nota il solaio sfondellato.



FOTO N. 24 Vista interna piano terra dell'immobile. Si nota la scala di accesso al P.I.



FOTO N. 25 Vista interna piano primo dell'immobile. Si notano calcinacci di laterizi derivati dal soffitto.



FOTO N. 26 Vista interna piano primo dell'immobile. Si notano calcinacci staccati dal soffitto, più rifiuti e arredi devastati.



FOTO N. 27 Vista interna piano primo dell'immobile. Si notano calcinacci staccati dal soffitto, più rifiuti e arredi devastati.



FOTO N. 28 Vista interna piano primo dell'immobile. Si nota il soffitto sfondellato a causa delle infiltrazioni meteoriche.



FOTO N. 29 Vista interna piano primo dell'immobile. Si notano arredi devastati e calcinacci crollati dal soffitto.



FOTO N. 30 Vista interna piano primo dell'immobile. Si nota il degrado statico dell'immobile.



FOTO N. 31 Vista interna del piano primo. Si notano arredi e rifiuti di ogni genere.



FOTO N. 32 Vista interna del piano primo. Si notano infiltrazioni dalla copertura piana.



FOTO N. 33 Vista interna del piano primo dell'immobile. Si nota lo stato di degrado.



FOTO N. 34 Vista interna del piano primo dell'immobile. Si nota lo sfondellamento del soffitto e le infiltrazioni meteoriche.



FOTO N. 35 Vista interna del piano primo dell'immobile.



FOTO N. 36 Vista interna del piano primo dell'immobile. Si notano diffuse infiltrazioni meteoriche sul soffitto.



FOTO N. 37 Vista interna del piano primo dell'immobile. Si notano calcinacci crollati dal soffitto.



FOTO N. 38 Vista interna del piano primo dell'immobile. Si nota lo sfondellamento del soffitto.




FOTO N. 39 Vista del balconcino al piano primo dell'immobile, invaso da vegetazione spontanea proveniente dal fondo contiguo.



FOTO N. 40 Vista interna del piano primo dell'immobile. Si nota il degrado generale dell'immobile.