

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IMMOBILE IN SARNO (SA)

Via Angelo Lanzetta n. 11, già Via Sarno Palma, I traversa Campo Sportivo

Appartamento in I Piano

C.F., Foglio 19 Particella 1035 Sub 155

scaturito dal frazionamento dell'originario Sub 145 (pignorato) in Sub 154 e 155





Foto n. 1: Individuazione su Google Maps dell'area in cui ricade l'immobile oggetto di stima




Foto n. 2: Individuazione su Google Maps del fabbricato in cui si trova l'immobile pignorato



Foto n. 3: Individuazione su Google Earth dell'area in cui ricade l'immobile oggetto di stima




Foto n. 4: Individuazione su Google Earth del fabbricato in cui si trova l'immobile oggetto di stima



Foto n. 5: Fabbricato in Via Angelo Lanzetta n. 11, già Via Sarno Palma, I traversa Campo Sportivo



Foto n. 6: Fabbricato in Sarno (Sa), Via Angelo Lanzetta n. 11, in corso di ristrutturazione



Foto n. 7: Porta di accesso all' appartamento in I piano




Foto n. 8: Ingresso-soggiorno prospettante a nord-ovest





Foto n. 9: Ingresso dell' appartamento



Foto n. 10: Ingresso-soggiorno dell' appartamento



Foto n. 12: Cucina prospettante a nord-ovest



Foto n. 11: Ingresso dell' appartamento






Foto n. 13: Cucina dell' appartamento



Foto n. 14: Disimpegno zona notte



Foto n. 16: Camera prospettante a nord-ovest



Foto n. 15: Camera prospettante a nord-ovest




Foto n. 17: Balcone prospettante su Via Lanzetta, già Campo sportivo



Foto n. 18: Balcone prospettante a nord-ovest





Foto n. 19: Bagno prospettante a nord-est



Foto n. 20: Bagno dell' appartamento





Foto n. 21: Bagno-lavanderia prospettante a nord-est



Foto n. 22: Bagno-lavanderia dell' appartamento



Foto n. 23: Camera padronale prospettante a est




Foto n. 24: Camera padronale dell' appartamento



Foto n. 25: Balcone prospettante a nord-est



Foto n. 26: Balcone prospettante a nord-est



Foto n. 27: Caldaia BAXI sul balcone prospettante a nord-est



Foto n. 28: Macchie da condensa sul soffitto di un vano dell' alloggio