

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

STATO DELL'IMMOBILE AL 19.12.2023

Foto n. 1



FACCIATA SU VIA DODICI MORELLI (RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO)



Foto n. 2



FACCIATA SU VIA DODICI MORELLI (RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO)

Foto n. 3



FACCIATA SU VIA DODICI MORELLI (RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO)

Foto n. 4



FACCIATA SU VIA DODICI MORELLI (RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO)

Foto n. 5



FACCIATA SU VIA DODICI MORELLI (RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO)



Foto n. 6



INTERNO CORPO DI FABBRICA LATO STRADA - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO

Foto n. 7



INTERNO CORPO DI FABBRICA LATO STRADA - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO



Foto n. 8



INTERNO CORPO DI FABBRICA LATO STRADA - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO

Foto n. 9



INTERNO CORPO DI FABBRICA LATO STRADA - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO



Foto n. 10



INTERNO CORPO DI FABBRICA LATO STRADA - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO

Foto n. 11



INTERNO CORPO DI FABBRICA LATO STRADA - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO




Foto n. 12



INTERNO CORPO DI FABBRICA LATO STRADA - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO

Foto n. 13



INTERNO CORPO DI FABBRICA LATO STRADA - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO




Foto n. 14



VEDUTA DALL'ALTO - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO

Foto n. 15



VEDUTA DALL'ALTO - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO



Foto n. 16



VEDUTA DALL'ALTO - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO

Foto n. 17



VEDUTA DALL'ALTO - RIMOSSA COPERTURA IN FIBROCEMENTO