

FOTO ESTERNI – ABITAZIONI COLONICHE e SERVIZI AGRICOLI

	
VIA BIVIO TEODORANO – PIANDISPINO DIREZIONE TEODORANO	VIA BIVIO TEODORANO – PIANDISPINO DIREZIONE PIANDISPINO
	
ACCESSO DALLA VIA PUBBLICA ALL'ABITAZIONE COLONICA, AI SERVIZI AGRICOLI ED AI TERRENI DELL'AZIENDA	SERVIZI AGRICOLI, CASA COLONICA ED IN FONDO ALTRO CORPO SERVIZI AGRICOLI
	
SERVIZI AGRICOLI – DEPOSITO ATTREZZI CON TETTOIA LATERALE	ABITAZIONE COLONICA ED IN FONDO ALTRO CORPO SERVIZI AGRICOLI CON PARTE DELLA COPERTURA CROLLATA



CASA COLONICA – PROSPETTO SUD FRONTE STRADA E LATO EST A DX

DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI, PROSPETTO FRONTE STRADA E LATO OVEST A SX




CORPO SERVIZI LATO OVEST, CON PARTE DELLA COPERTURA CROLLATA

CORPO SERVIZI LATO OVEST – IN FONDO AL PIANO TERRA LA PORZIONE ADIBITA AD ALLEVAMENTO SUINI (n° 50 capi)



MANUFATTO PRECARIO ABUSIVO DA DEMOLIRE, POSTO SUL LATO SUD DEL CORPO SERVIZI A OVEST

CASA COLONICA VISTA DA SUD-OVEST

	
CASA COLONICA – PROSPETTO NORD CON TETTOIA E LATO OVEST	COSTRUZIONE ABUSIVA n° 1 (v. TAVOLA GRAFICA n° 3) POSTA SUL RETRO DEL FABBRICATO COLONICO, DA DEMOLIRE INTEGRALMENTE
	
COSTRUZIONE ABUSIVA n° 2 (v. TAVOLA GRAFICA n° 3) POSTA SUL RETRO DEL FABBRICATO COLONICO, DA DEMOLIRE INTEGRALMENTE	BACINO RI RACCOLTA LIQUAMI DELL'ALLEVAMENTO SUINICOLO
	
CORPO n° 1 VISTO DAL RETRO, DA DEMOLIRE INTEGRALMENTE	BACINO RI RACCOLTA LIQUAMI DELL'ALLEVAMENTO SUINICOLO

	
<p>MANUFATTO PRECARIO ABUSIVO DA DEMOLIRE POSTO SUL LATO NORD DEL SERVIZIO AGRICOLO A OVEST</p>	<p>SERVIZIO AGRICOLO A OVEST – PARTICOLARE PORZIONE CON ALLEVAMENTO SUINICOLO AL PIANO TERRA</p>
	
<p>PARTICOLARE TETTOIA, POSTA IN ADERENZA SUL RETRO DELLA CASA COLONICA</p>	<p>COSTRUZIONE ABUSIVA n° 2 (v. TAVOLA GRAFICA n° 3) VISTA DAL RETRO, DA DEMOLIRE INTEGRALMENTE</p>
	
<p>DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI, VISTO DA NORD- OVEST</p>	<p>CASA COLONICA VISTA DA EST</p>

	
SERVIZIO AGRICOLO CON COPERTURA IN PARTE CROLLATA; VISTA DEL PROSPETTO OVEST	FABBRICATO COLLABENTE (pc 14) PROSPETTO LATO OVEST
	
FABBRICATO COLLABENTE (pc 14) PROSPETTO LATERALE SUD	FABBRICATO COLLABENTE (pc 14) PROSPETTO LATO EST