



NORD





Viste generali dell’immobile e delle altre unità immobiliari
ricadenti sullo stesso mappale (map. 1041)



Viste generali e stato manutentivo esterno delle parti comuni dell'immobile



Accesso carraio lato ovest

Sedime indicativo della roggia intubata utilizzata a uso esclusivo dal map. 1041

Recinzione di delimitazione della superficie utilizzata a uso esclusivo della roggia intubata

muro di confine edificato sullo stesso sedime della roggia



Rampa di accesso al corsello interrato

Manufatto il lamiera posizionato sulla superficie della roggia intubata, utilizzata a uso esclusivo



**Posizione della finestra tamponata
senza autorizzazione edilizia**



Viste interne e stato manutentivo piano terra



Scala in marmo di accesso al
primo piano



Camera



Stanza
guardaroba
utilizzata
impropriamente
come cameretta



Camera matrimoniale

Viste interne e stato manutentivo della zona notte a primo piano



Bagno a servizio della camera matrimoniale

Viste interne e stato manutentivo dei bagni della zona notte del primo piano



Lavanderia (sub. 13) e autorimessa (sub. 18) trasformati in taverna abusiva



Evidenze di muffa e umidità nel bagno



Viste interne e stato manutentivo del piano interrato



Assenza di una porta/basculante di chiusura dell'ambiente



Contatori anche delle altre unità abitative posizionati nello spazio privato del sub. 18



Viste della porzione di risulta dell'autorimessa (parte del sub. 18) aperta verso il corsello



Segni evidenti di infiltrazioni



Viste del corsello comune e rampa di accesso alle autorimesse e stato di degrado



Viste dell'intorno in cui si inserisce il bene