

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotografia 1: vista del fabbricato da Via Castello

con individuazione dell'unità immobiliare cielo-terra



Fotografia 2: vista androne di ingresso al cortile comune, su Via Castello



Fotografia 3: vista da via Castello del fronte nord-est.



Fotografia 4: dettagli ammaloramento copertura



Fotografia 5: dettagli muffe facciata



Fotografia 6: facciata sud, su cortile comune e individuazione dell'unità



Fotografia 7: difformità segnalata: porta in luogo di finestra sotto l'androne



Fotografia 8: stanza con ingresso dal cortile comune



Fotografia 9: servizio igienico al piano primo



Fotografia 10: stanza da letto al piano primo



Fotografia 11: gronda sottotetto



Fotografia 12: sottotetto



Fotografia 13: ammaloramento e marcescenze degli elementi lignei della copertura