

**. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA .**



Foto n° 1 ( Vista dalla viabilità di Accesso – Via Fontana )



Foto n° 2 ( Vista dalla viabilità di Accesso – Parcheggio Via Fontana )



Foto n° 3 ( Vista dalla viabilità di Accesso – Ingresso Via Valarno )



Foto n° 4 ( Vista dalla viabilità di Accesso – Via Valarno )



Foto n° 5 ( Vista dalla viabilità di Accesso – Tratto Conclusivo Via Valarno )



Foto n° 6 ( Accesso al Fabbricato – Sub. 11 - 14 )



Foto n° 7 ( Corti Interne – Sub. 11 - 14 )



Foto n° 8 ( Corti Interne – Sub. 11 - 14 )



Foto n° 9 ( Corsello Pubblico – Sub. 10 )



Foto n° 10 ( Corsello Pubblico – Sub. 10 )



Foto n° 11 ( Facciate N/O – S/O )



Foto n° 12 ( Facciate N/E – N/O )




Foto n° 13 ( Facciata - Tratto retro S/E)



Foto n° 14 ( Facciata - Tratto retro S/O)



Foto n° 15 ( Ingresso Deposito Cantina - Sub 2 )



Foto n° 16 ( Ingresso Deposito Cantina - Sub 2 )



Foto n° 17 ( Autorimessa - Sub 3 )



Foto n° 18 ( Autorimessa - Sub 3 )



Foto n° 19 - 20 ( Accesso ai Sub 4-7 e relativa facciata )



Foto n° 21 - 22 ( Soggiorno e Camera - Sub 4 )



Foto n° 23 – 24 ( Bagno e sola predisposizione Caldaia - Sub 4 )



Foto n° 25 ( Soggiorno - Sub 7 )



Foto n° 26 ( Soggiorno - Sub 7 )



Foto n° 27 – 28 ( Sola predisposizione Bagno e Caldaia - Sub 7 )



Foto n° 29 – 30 ( Scale di Accesso e Balconate tipo - Sub 5-6-8-9 )



Foto n° 31 - 32 ( Soggiorno e Camera - Sub 5 )



Foto n° 33 – 34 ( Sola predisposizione Bagno e Caldaia - Sub 5 )



Foto n° 35 ( Soggiorno - Sub 6 )



Foto n° 36 ( Soggiorno - Sub 6 )



Foto n° 37 ( Camera - Sub 6 )



Foto n° 38 ( Ripostiglio - Sub 6 )



Foto n° 39 ( Bagno - Sub 6 )



Foto n° 40 ( Soggiorno - Sub 8 )



Foto n° 41 ( Soggiorno - Sub 8 )



Foto n° 42 – 43 ( Soggiorno e Bagno Sub 8 )



Foto n° 44 ( Soggiorno - Sub 9 )



Foto n° 45 – 46 ( Soggiorno e Camera - Sub 9 )



Foto n° 47 – 48 ( Ripostiglio e Bagno - Sub 9 )



Foto n° 49 ( Caldaia non collegata - Sub 9 )



Assemblato Foto n° 50 ( Tipologia Serramenti )



Foto n° 51 ( Spessori Isolanti Copertura )



Foto n° 52 ( Gronda del Tetto )



Foto n° 53 ( Predisposizione Allacciamento Gas Metano )



Foto n° 54 ( Predisposizione Allacciamento Elettrico )



Assemblato Foto n° 55 ( Tipologia Impianto Elettrico )



Assemblato Foto n° 56 ( Tipologia Impianto Termico )



Assemblato Foto n° 57 ( Tracce Umidità )