


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



1. Ortofoto satellitare



2. *viale di accesso carraio da via Montessori*



3. *Giardino privato*



4. Vista dal parco – dettaglio ingresso autorimessa



5. Prospetto nord-ovest – dettaglio terrazza piano primo



6. Prospetto sud – dettaglio ingresso unità oggetto di perizia



7. Vista giardino – dettaglio ingresso da parco Visconti



8. Dettaglio soggiorno piano primo/secondo



9. Vista cucina piano primo



10. Vista soggiorno piano secondo



11. Vista camera da letto piano secondo



12. Vista bagno piano secondo



13. Vista bagno piano secondo



14. Ripostiglio piano interrato



15. Cantina piano interrato



16. Vista ripostiglio



17. Vista frontale ripostiglio/canile




18. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: botola di collegamento piano interrato-autorimessa



19. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: botola di collegamento piano interrato-autorimessa



20. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: botola di collegamento piano interrato-autorimessa



21. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: nuovo accesso REI al locale caldaia



22. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: quadro elettrico parti comuni



23. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: quadri elettrici unità distinte



24. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: corridoio di collegamento autorimessa/piano rialzato



25. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: nuovo accesso camera da letto piano terra/rialzato



26. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: nuovo divisorio su scala di collegamento piano rialzato/autorimessa



27. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: nuovo divisorio su scala di collegamento piano rialzato/autorimessa



28. Dettaglio umidità su parete autorimessa



29. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: nuovo divisorio autorimesse



30. DETTAGLIO OPERE SVOLTE: vano contatore ENEL esterno