

## **CONTESTO GENERALE**



Inquadramento Generale Corpo di Fabbrica (Vista Aerea)



Estratto di Mappa : raffigurazione part.996 + part.997




Vista esterna Edificio di cui al part.996



Entrata Immobile part.996

**IMMOBILE particella 996**



Schema degli Spazi Piano Terra – in giallo parti demolite



Ingresso verso cucina pranzo



Ingresso verso cucina pranzo – altra vista



Ingresso verso cucina pranzo – altra vista



Ingresso



Bagno



**Bagno - altra vista**



**Bagno – altra vista**



**Bagno – altra vista**



**Verso locale soggiorno**



**Locale Soggiorno**



**Ripostiglio sottoscala**



Particolare Caldaia in disuso e produttore ACS elettrico nel sottoscala



Locale Soggiorno – altra vista




Particola Serramento Locale soggiorno




Scala di accesso al primo piano



Scala di accesso al primo piano



Particolare infiltrazioni e muffa nel soffitto sovrastante la scala di accesso piano primo



Schema degli Spazi Primo Piano



Camera da Letto n.1



Camera da Letto n.1 – altra vista



Camera da Letto n.1 – altra vista



Camera da Letto n.1 – particolare serramento



Camera da Letto n.1 – particolare impianto elettrico in disuso



Camera da Letto n.1 – altra vista su soffitto



Camera da Letto n.1 – altra vista su soffitto



Soffitto sopra scala – presenza gravi infiltrazioni ed efflorescenze



Camera da Letto n.2



Camera da Letto n.2 – altra vista



Camera da Letto n.2 – particolare gravi infiltrazioni ed efflorescenze




Camera da Letto n.2 – particolare serramento



Camera da Letto n.2 – altra vista verso bagno



**Bagno n.2 al secondo piano**



**Bagno n.2 al secondo piano – altra vista**



**Camera da Letto n.2 – particolare gravi infiltrazioni ed efflorescenze**

**IMMOBILE particella 997**



Estratto di Mappa per contestualizzare la particella 997



Vista Esterna dell'immobile 997



Vista Esterna dell'immobile 997 – altra vista




Vista Esterna dell'immobile 997 – altra vista



Vista Esterna dell'immobile 997 – altra vista



Accesso all'immobile part. 997



Schema degli spazi piano terra



Locale n.1 Cantina - accesso




Locale n.1 Cantina – altra vista



Locale n.1 Cantina – altra vista



Locale n.1 Cantina – altra vista



Locale n.1 Cantina – particolare impianto elettrico in disuso



**Bagno**



**Bagno – particolare lavandino**



**Bagno – altra vista su sanitario**



**Locale n.1 Cantina verso accesso a Locale n.2 Cantina**



Locale n.2 Cantina



Locale n.2 Cantina – altra vista



Locale n.2 Cantina – altra vista



Locale n.3 Cantina – altra vista



Locale n.3 Cantina – sul fondo è stato ricavato un accesso all'area di pertinenza



Locale n.3 Cantina – sul fondo è stato ricavato un accesso all'area di pertinenza



**Area di Pertinenza retrostante**




**Locale Ripostiglio**



**Locale Legnaia collegato al Locale ripostiglio**



**Particolare copertura precaria locale legnaia**




Primo Piano : accessibile solo mediante scala esterno mobile in metallo



Zona primo piano completamente distrutta : non sono più presenti muri perimetrali e copertura



Zona primo piano completamente distrutta : non sono più presenti muri perimetrali e copertura



Locale Cascina – stato di completo abbandono, presenza guano di uccello



Locale Cascina – stato di completo abbandono, presenza guano di uccello



Locale Cascina – stato di completo abbandono, presenza guano di uccello- particolare copertura fatiscente