

Firmato digitalmente da:

GERVASINI CRISTINA

Firmato il 10/12/2022 13:19

Seriale Certificato: 21618918

Valido dal 12/01/2021 al 12/01/2024

InfoCert Firma Qualificata 2
Localizzazione con vista aerea



FOTO 1: Vista aerea con localizzazione del bene



FOTO 2: Il portale di accesso alla corte dove localizzato l'accesso al bene





FOTO 3: Il portale di accesso alla corte dove localizzato l'accesso al bene con incisione sulla pietra indicante la sede della corporazione dei notai nel medioevo





FOTO 4: prospettiva della via ove sito l'accesso alla corte dove localizzato l'accesso al bene





FOTO 5: prospettiva della via ove sito l'accesso alla corte dove localizzato l'accesso al bene l'accesso al bene



FOTO 6: finestra del complesso edilizio sulla via Garibaldi con serramenti nuovi e inferriata con nodo alla lombarda





FOTO 7: prospetto del complesso edilizio sulla corte interna totalmente ristrutturata



FOTO 8: prospetto del complesso edilizio sulla corte interna totalmente ristrutturata





FOTO 9: prospetto del complesso edilizio sulla corte interna con particolare della porta di accesso al bene





FOTO 10: prospetto del complesso edilizio sulla corte interna con particolare della finestra del bagno



FOTO 11: prospetto del complesso edilizio sulla corte interna con particolare delle pulsanti corrispondenti ad un impianto elettrico nuovo





FOTO 12: prospetto del complesso edilizio sulla corte interna con particolare della caldaia nuova



FOTO 13: prospetto del complesso edilizio sulla corte interna con particolare dei contatori dell'elettricità



FOTO 14: vista dal complesso edilizio dalla corte interna sui boschi (di altra proprietà)



FOTO 15: particolare delle persiane nuove



FOTO 16: particolare del sopralucente di vetro sopra la porta di accesso blindata





FOTO 17: vista del resto del cortile con una casa di altra proprietà



FOTO 18: vista del resto del cortile con una casa di altra proprietà





FOTO 19: vista delle lattonerie di scarico delle acque piovane in rame



FOTO 20: vista in via Garibaldi della casa dirimpetto





FOTO 30: particolare del bagno nuovo





FOTO 31: particolare del bagno nuovo





FOTO 32: particolare del bagno nuovo con il corpo riscaldante





FOTO 33: particolare delle pareti perimetrali al bagno viste dal soggiorno



FOTO 34: gli archi e la volta a crociera in soggiorno



FOTO 35: gli archi e la volta a crociera in soggiorno





FOTO 36: gli archi e la volta a crociera in soggiorno





FOTO 37: la sonda ambiente accanto all'ingresso





FOTO 38: il quadro elettrico accanto all'ingresso





FOTO 39: il citofono accanto all'ingresso





FOTO 40: gli attacchi per la posa della cucina



FOTO 41: le piastrelle ci color bianco smaltate di rivestimento del bagno





FOTO 42: il soffitto a crociera con struttura di laterizi intonacati a calce



FOTO 43: la porta a libro di legno naturale che immette nel bagno e particolare dei pavimenti

