




Vista esterna al Condominio da via Manin



Ingresso al condominio



Ingresso alla scala G - "Abete"



Spazi comuni






Ingresso all'appartamento - corpo A




Locale soggiorno




Locale cottura



Caldaia per produzione a.c.s.



Disimoeagno al piano primo





Vista dal locale ripostiglio - studio






Vistosa formazione di muffe nel bagno



Camera da letto con cabina armadio






Vista dal terrazzo sul cortile condominiale interno



Vista del locale cantina al piano interrato



Corsello di accesso ai box interrati



Porzione di corsello ai box con problematiche di infiltrazione





Box al piano interrato