

FOTOGRAFIE SCATTATE AI GAZEBI



Figura 4. Fotografia scattata ad una delle coperture in PVC in cui si evidenzia la struttura lignea e uno strappo al telo in PVC



Figura 5. Fotografie scattate ai gazebo che consentono di apprezzare il loro stato di conservazione



Figura 6. Veduta di assieme dei n°3 Gazebo in cui si apprezzano le differenti coperture