Foto n.1: a sinistra l’accesso al tratturo Foggia-Aquila del distributore di carburanti all’insegna

.



Foto n.2: ingressi per entrare ed uscire dal complesso immobiliare al fl. 97 p.lla 68, ubicati sul tratturo Foggia Aquila, ortogonale alla SP 109 San Severo-Lucera. In primo piano, i cancelli scorrevoli, il locale pesa, in basso la superficie del bilico (al piano interrato), oltre la strada di accesso Foggia-Aquila.



Foto n.3: superficie del piazzale con griglie di raccolta delle acque piovane. La pensilina di copertura delle colonnine del distributore di carburanti, la recinzione e di lato a sinistra la tettoia metallica.



Foto n.4: modulo prefabbricato di servizio con locale gestore e servizi igienici.



Foto n.5: recinzioni interne per la separazione delle attività del complesso immobiliare. In fondo dal lato opposto del tratturo si nota un traliccio dell'alta tensione.



Foto n.6: recinzione in acciaio zincato su muro in blocchi di calcestruzzo pressovibrati.



Foto n.7: delimitazione interna con recinzione dell'attività di vendita di carburanti fino alla tettoia metallica, rispetto al capannone comprensiva dell'ufficio, abitazione e superficie coperta da tettoia in legno. In secondo piano si nota i ricoveri in muratura per lo stoccaggio di bombole di gas gpl.



Foto n.8: retro della tettoia metallica e moduli in muratura aperti per lo stoccaggio di bombole gpl.



Foto n.9: lato della tettoia metallica verso la strada provinciale. In fondo, nella parte retrostante, si notano i serbatoi di accumulo dell'impianto di spegnimento antincendio costituito da serbatoio metallico fuori terra per riserva idrica, locale pompe, idrante ed estintori.



Foto n.10: testata sud del capannone e dell'ufficio costruito successivamente senza giunto tecnico, coperto da tetto metallico. Sul lato sinistro della foto si nota una baracca addossata ad un camper.



Foto n.11: prospetto est dell'ufficio coperto da tetto metallico con ingresso dal piazzale separato dal distributore, con recinzione zincata su muretto in blocchetti di cemento presso vibrati.



Foto n.12: prospetto est sottostante la tettoia ad una falda. A sinistra in angolo, si nota l'ingresso secondario dell'ufficio, e la porta metallica d'accesso alla porzione di capannone rimasta destinazione deposito. Dopo, le aperture delle finestre e porte finestre dell'abitazione munite di protezioni antintrusione realizzata all'interno del capannone. In alto, una finestra a nastro per l'areazione interna dello spazio, compreso tra la copertura dell'abitazione ed il tetto a due falde.



Foto n.13: interno dell'Ufficio, a sinistra si vede la porta metallica blindata d'ingresso secondario.



Foto n.14: scala in metallo interna all'Ufficio da cui si accede al soppalco di limitata altezza interna, sottofalda. A destra si nota, oltre alla controsoffittatura, la parete in blocchetti di cemento presso vibrati del capannone originario, e parte della struttura portante della tettoia addossata al muro.



Foto n.15: interno del locale ufficio, in alto si vede la struttura portante della plafonatura e della tettoia metallica chiusa con murature.



Foto n.16: interno del locale ufficio; dalla finestra a nastro munita di protezioni antintrusione si nota parte del piazzale.



Foto n.17: interno dell'ufficio in confine con il capannone deposito.



Foto n.18: ingresso alla porzione di capannone rimasta a deposito. Vista all'interno del capannone, oltre la porta zincata, si intravede l'angolo terminale dell'abitazione realizzata al suo interno.



Foto n.19: interno del capannone deposito, in alto, nello spazio compreso, tra il solaio di copertura orizzontale dell'abitazione, si vede la struttura portante metallica di copertura del capannone. A destra in basso, l'angolo tra le due pareti che delimitano la superficie dell'abitazione, rispetto a quella utilizzata a deposito.



Foto n.20: interno del capannone deposito. A destra, l'altra parete che delimita la superficie dell'abitazione realizzata all'interno del capannone, con i blocchi di forati nell'angolo in vista, a cui segue nella parte superiore, il solaio di copertura orizzontale.



Foto n.21: pavimentazione interna alla porzione di capannone rimasta a destinazione deposito.



Foto n.22: lato est della "casetta d’appoggio", ed in prosecuzione la porzione di tettoia in legno chiusa lungo il perimetro con muratura e infissi vetrati, dietro il gazebo e gli alberi di palma.



Foto n.23: struttura laterale della tettoia in legno coperta, che si diparte dopo la pensilina sovrastante l’apertura sopra il vano porta della "casetta d’appoggio".



Foto n.24: particolare della tettoia in legno coperta e chiusa con muratura ed infissi vetrati.



Foto n.25: lato nord della tettoia in legno coperta con muratura ed infissi vetrati, costituente un’altra unità immobiliare.



Foto n.26: infisso aperto da cui si accede sia alla porzione di capannone annessa alla "casetta d’appoggio" e ad altra abitazione costruita all’interno del capannone.



Foto n.27: dalla porta d'ingresso sottostante la tettoia metallica, riportata nella foto n.26, si accede ad un soggiorno che disimpegna sia la "casetta d'appoggio" posta di lato a destra, oltre che all'altra abitazione con ingresso ubicato sulla parete a sinistra verso l'interno del capannone. A destra, sulla parete di fronte del soggiorno, si apre la porta, da cui si accede alla cucina, divisa in due ambienti di cui, una parte fuoriuscente dalla sagoma d'ingombro del capannone munita di aspiratori.



Foto n.28: lato destro vano cucina cieco, fuoriuscente dalla sagoma del capannone. In alto, nella foto precedente le bocchette di areazione degli aspiratori. Sotto il pensile in acciaio della cucina, un'apertura chiusa da infisso, sulla parete in comune con la tettoia in legno chiusa lungo il perimetro.



Foto n.29: lato sinistro della cucina fuoriuscente dalla sagoma del capannone.



Foto n.30: vano di servizio.



Foto n.31: vista esterna del locale cucina accorpato al capannone e di seguito il vano tecnico.



Foto n.32: vista esterna del locale cucina accorpato per un lato alla tettoia in legno chiusa lungo il perimetro con infissi a vetro.



Foto n.33: particolare del vano tecnico con l'impianto gas alimentato da bombole a gpl, nonché caldaia Ferroli per l'impianto di riscaldamento.



Foto n.34: parete ovest del capannone. In successione, abbiamo la porta finestra dell'abitazione realizzata all'interno del capannone, di seguito le finestre del bagno e della camera da letto.



Foto n.35: parete ovest del capannone. Si nota in basso, la finestra della camera da letto dell'abitazione costruita all'interno del capannone, di seguito all'altra finestra di cui alla foto 34. In alto, la finestra a nastro della parte residua del capannone rimasta a destinazione deposito.



Foto n.36: tinello dell'abitazione realizzata all'interno del capannone, cui si accede dal vano d'ingresso di cui alla foto n.26 sotto la tettoia metallica. Vano che disimpegna sul lato destro la ex casetta d'appoggio a sinistra, a destra l'abitazione interna al capannone e di fronte la cucina adiacente la tettoia in legno ed un vano di servizio (rif. allegato: abbozzo dello stato dei luoghi .PDF).



Foto n.37: cucina dell’abitazione costruita all’interno del capannone. A destra si nota la serratura della porta d’ingresso all’abitazione. Nella cucina dalla porta finestra di fronte si vede in basso, attraverso il vetro, la ruota di un autocarro con la scritta sulla parete del cassone "EVENTI, come nella foto n.35.



Foto n.38: interno del bagno avente muro comune con la cucina dell’abitazione.



Foto n.39: interno della camera matrimoniale dell’abitazione.



Foto n.40: interno di una piccola camera da letto singola.



Foto n.41: interno di un’altra camera da letto.



Foto n.42: interno del ripostiglio a ripiani.



Foto n.43: interno del tinello della foto n. 35, fotografato dal corridoio.



Foto n.44: Nella foto si vede dal vetro trasparente della porta finestra a due ante, l'auto sottostante la tettoia metallica ed in fondo la parete del container adibito a servizi del distributore carburanti.



Foto n.45: testata sud dei due immobili, capannone e ufficio. Il tetto a due falde del capannone e l'ufficio coperto da una sola falda inclinata.



Foto n.46: baracca e camper coperto da tettoia.



Foto n.47: riserva idrica.



Foto n.48: vista d'insieme dalla strada statale 16. Si nota la tettoia a due falde metallica dietro il container a servizio del distributore carburanti.



Foto n.49: vista interna della tettoia con struttura portante metallica a due falde, con capriate in acciaio.



Foto n.50: muro di perimetro della tettoia in cemento armato di altezza di ml.2,50, con sovrastanti lamiere di chiusura fino all'imposta delle due falde laterali.



Foto n.51: pavimentazione industriale.



Foto n.52: particolare delle travi reticolari su cui poggia la copertura in lamiera grecata.



Foto n.53: dietro la tettoia a struttura metallica a destra, si notano delle costruzioni aperte costituite da pareti in blocchi di cemento coperte da tettoie per lo stoccaggio delle bombole di gas gpl.



Foto n.54: parte retrostante la tettoia metallica, abbiamo l'impianto antincendio costituito da serbatoio metallico fuori terra per riserva idrica, locale pompe, idrante ed estintori.

